

PARKSEPA BENSIINIJAAM

Kood (vana): 086-00
Kood: JRA0000113

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Võru maakond
Omavalitsus: Võru vald
Asustusüksus: Parksepa alevik
Aadress: Parksepa

Kaardilink:

http://xgis.maaamet.ee/XGIS/XGIS?app_id=UU82&user_id=at&punkt=677043,6422909&zoom=1000.00000000349&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs piiratud

Tsoon: Tööstustsoon

Ümbruskonna asustus:

Parksepa aleviku põhjaosas. Objektist põhja pool metsmaad ja aiandusmajakesed, idas võsastunud maatulundusmaa, lõunas tööstushooned, läänes võsastunud heinamaa

Objekti kasutus praegusel Tegevused puuduvad

ajal:

Seisund: Likvideeritud
Reostuse liik: Pinnas
Reostuse Kohalik
Objekti A

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: OÜ Timber Trade
E-mail: timber.trade.001@mail.ee
Telefon 7850200
Aadress: Veemeistri tee 7, Haage küla, Tähtvere vald 6140
Omaniku liik: Juriidiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Varem olnud bensiinijaam.

Alal läbiviidud uuringud:

Puuduvad

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

Mahutipark ja alal olnud hooned, rajatised on likvideeritud.

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): 0

Reostuse maht (m3): 0

Reostunud pinnase kogus (t): 0

Puuduvad

Reoainete kontsentratsioon:

Puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): 300

Elamu info:

EE00953054 Tehnika 11

Kaugus lähima 400

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

Parksepa aleviku keskveevarustuse puurkaevud objektist lõuna pool. (PRK0010223 90m sügavune, töötav osa 68-90m; PRK0010780 120m sügavune, töötav osa 91.120m)

Kaugus lähima 1150

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: 1004700_1 Väiso

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Suhteliselt kaitstud

põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus: Andmed puuduvad

Põhjaveekiht: D2br

Joogivee kvaliteet: Andmed puuduvad
Pinnakate: Kuni 10m liivsavimoreen, selle all liivakivi.

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv: 0
Maapealsete mahutite kogumaht (m3): 0
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3): 0
Maapealsete mahutite seisukord: -
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord: -
Maa-aluste mahutite arv: 0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3): 0
Maa-aluste mahutite seisukord: -
Maa-aluste jäätmete kogus (m3): 0

Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:

Mahutid puuduvad

Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala: 0

Muude reostunud ehitiste 0

Ohtlike ainete maht ehitistes: 0

Reostuskolle Puudub

Objekti lühikirjeldus:

Võsastuv, tee poolt piiratud ligipääsuga maa-ala, mille idaosas on säilinud 9-mahutilise kütusehoidla mahutite alused (mahutid likvideeritud). Hoidlal on betoonpõhi ja betoonist piirdesein. Bensiniijaama keskosas on jäänud

lammutatud rajatiste betoon detailide kogumid. **Risk**

Risk joogiveele: Puudub

Risk põhjaveele: Puudub

Risk pinnaveele: Puudub

Risk üleujutusale: Puudub

Reoained:

Risk elutsooni õhule: Puudub

Risk kaitsealustele liikidele: Puudub

Risk inimesele: Puudub

Järeldused

Märkused:

Järeldused:

Objekti ohtlike ainete mahutid likvideeritud. Ettepanek kanda objekt arhiivi