

VALGA PIGIBAAS

Kood (vana): 098-00
Kood: JRA0000116

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Valga maakond
Omaavalitsus: Valga linn
Asustusüksus: Valga linn
Aadress: Metsa tn 23

Kaardiink:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGIS?app_id=UU82&user_id=at&punkt=622461,6406914&zoom=1000&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs piiratud

Tsoon: Tööstustsoon

Ümbruskonna asustus:

Põhjas üldkasutatav maa (Pedeli luht); idas metsamaa (Valga linna roheala); lõunas Valga Vesi pumpila ja veetöötluskompleks (Metsa 30; 30a); läänes ärimaa kaupluste ja ladudega, bensiinitankla.

Objekti kasutus praegusel ajal: Muu tegevus

Seisund: Likvideerimistööd teostatud ei ole
Reostuse liik: Pinnas, põhjavesi, lahtised jäätmed
Reostuse Kohalik
Objekti 3

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: OÜ Apeks Kinnisvara
E-mail: andres.apeks@mail.ee
Telefon 56230158
Aadress: Metsa 23 Valga 68206
Omaniku liik: Juriidiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Endine pigibaas. Praeguseid tegevusi on erinevaid – hoonetes autovärvipood, pesula, autoremonditöökoda. Platsil osaliselt ootel autote parkla.

Alal läbiviidud uuringud:

Puuduvad

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

Puuduvad

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): N/A
Reostuse maht (m3): N/A
Reostunud pinnase kogus (t): N/A

Reoained:

Masuut, kütteõli

Reoainete kontsentratsioon:

Andmed puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): 300

Elamu info:

EE00917833 Mööbli tn 8

Kaugus lähima 300

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

Valga lihatööstuse PK-1 (katastri nr 8508) D2tr veekompleks; sügavus 160m, veevõtt sügavusest 123-160m.

Lähim üksitarbija 5m sügavune salvkaev põhjavee liikumise suunas ülesvoolu Mööbil 8. Vett ei joo, on

ühendatud linna veevõrguga.

Kaugus lähima 300

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: 1012100_3 Pedeli_3

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Kaitstud

põhjavee kaitstus:
Põhjavee reostus: Andmed puuduvad
Põhjaveekiht: Kvaternaär
Joogivee kvaliteet: Andmed puuduvad, piirkonnas on ühisveevarustus
Pinnakate: Kuni 56m sügavuseni moreen

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv: 3
Maapealsete mahutite kogumaht (m3): 85
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3): 9
Maapealsete mahutite seisukord: Lektiiv
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord: Puudub
Maa-aluste mahutite arv: 4
Maa-alused mahutite kogumaht (m3): 90
Maa-aluste mahutite seisukord: Lekkeohtlik
Maa-aluste jäätmete kogus (m3): 13

Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:

Mahutite seisund teadmata, paiknevad hoones betoonpõrandal ja estakaadi all (tõenäoliselt suletud ruumis).
Ruumis olevate mahutite torustikud lahti ühendatud (masuut põrandal), suudmed avatud. Estakaadi all
paiknevad mahutid avatud sademetele, osaliselt täitunud veega (kaks mahutit, kus masuudipealne veekiht
puudus võib tõenäoliselt pidada ka lekkivaks).

Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala: 0
Muude reostunud ehitiste: 2
Ohtlike ainete maht ehitistes: 40
Reostuskolle: Stabiliseerunud

Objekti lühikirjeldus:

Pigibaasi territooriumi rendivad mitmed ettevõtted. Endine katlamaja korrastatud, kellegi kasutuses.
Masuudihoidlas kolm mahutit, torud on lahti ühendatud, masuut põrandal ligi 25 cm kihina. Masuudi vastuvõtu
estakaadi alla 4 ilmastikule avatud suudmetega mahutit. Nende lekkekindlus ja allpool paikneva aluspinnal **Risk**
veepidavus teadmata. Pumbasõlmes tõenäoliselt torud lahti ühendatud. Pumbasõlm täidetud ca 70cm
paksuses kihis (peal vesi 40cm ja põhjas kuni 30cm paks sete (poolvedel masuut?).
Maa-alal veel mitmeid kohti, mille kohta info puudub, kuid, mis on võimalikud endiste mahutite või katelde
asukohad, laadimissõlmed. Kokku likvideerimist vajab ca 63m3 naftasaaduste jääke.

Risk joogiveele: Puudub
Risk põhjaveele: Suur
Risk pinnaveele: Väike
Risk üleujutusale: Puudub
Risk elutsooni ohule: Puudub
Risk kaitsealustele liikidele: Puudub
Risk inimesele: Väike

Järeldused

Märkused:

Endise pigibaasi tegevust mäletavat ja kirjeldavat inimest raske leida, seetõttu tuleks maa-ala uuring teha
lausaliselt üle kogu territooriumi.

Järeldused:

Lahtised ja mahutites olevad jäägid tuleb likvideerida esmaselt ja seejärel teha põhjalik pinnaseuuring vastavalt
joonisel näidatud sõimpunktide juures.