

NARVA RAUDTEESÕLM JA VEDURITE EKSPLUATATSIOONI JAOSKOND

Kood (vana): 115-00
Kood: JRA0000118

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Ida-Viru maakond
Omavalitsus: Narva linn
Asustusüksus: Narva linn
Aadress: Raudtee tn 10, 12 ja 12a
Kaardiilink:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGIS?app_id=UU82&user_id=at&punkt=738570,6588480&zoom=1000&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs piiratud

Tsoon: Tööstustsoon

Ümbruskonna asustus:

Põhjas raudtee, mujal elu- ja ärihooned

Objekti kasutus praegusel ajal: Äritegevus

Seisund: Väheses osas likvideeritud
Reostuse liik: Pinnas, põhjavesi
Reostuse kohalik
Objekti 2

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: OÜ Gulib
E-mail: gulibnarva@gmail.com
Telefon: 357 7789; 51 82 450
Aadress: Joala 25g, 20103 Narva
Omaniku liik: Juriidiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Endine raudteedepoo ja selle kütusehoidla, rajati 1971. aastal

Alal läbiviidud uuringud:

2000. a AS Maves keskkonnaseisundi hindamine

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

2015. a likvideeriti maapealsed mahutid.

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): 14
Reostuse maht (m3): 7000
Reostunud pinnase kogus (t): 14000

Reoained:

Diiselmootorid, mootoriõlid

Reoainete kontsentratsioon:

Naftasaadused >5000 mg/kg

Kaugus lähima elamuni (m): 50

Elamu info:

EE01011230 Joala tn 3

Kaugus lähima N/A

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

Narvas on ühisveevarustus

Kaugus lähima 300

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: 1062200_3 Narva_3

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Nõrgalt kaitstud

põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus: Võimalik

Põhjaveekiht: Ordoviitsium

Joogivee kvaliteet: Piirkonnas on ühisveevarustus
Pinnakate: 1...2 m saviliivmoreen (kohati liiv), edasi 15 m sügavuseni lubjakivid

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv:	0
Maapealsete mahutite kogumaht (m3):	0
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3):	0
Maapealsete mahutite seisukord:	-
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord:	-
Maa-aluste mahutite arv:	2
Maa-alused mahutite kogumaht (m3):	150
Maa-aluste mahutite seisukord:	Puuduvad
Maa-aluste jäätmete kogus (m3):	100

Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:

Maa-alustest rajatistest on alles kütusega saastunud torustik ja jääkidega puhastusseade.

Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala: 0

Muude reostunud ehitiste 3

Ohtlike ainete maht ehitistes: 100

Reostuskolle Oht Narva jõe

Objekti lühikirjeldus:

Maa-alustest rajatistest on alles kütusega saastunud torustik ja jääkidega puhastusseade. Pinnas ja põhjavesi on suurel alal reostunud ja reostuse kandumine kõrvalaladele jätkub.

Risk

Risk joogiveele: Puudub

Risk põhjaveele: Suur

Risk pinnaveele: Suur

Risk üleujutusale: Puudub

Risk elutsooni õhule: Väike

Risk kaitsealustele liikidele: Puudub

Risk inimesele: Väike

Järeldused

Märkused:

Kuigi maapealsed mahutid demonteeriti, on alles kütusepumpla, maa-alune torustik ja puhastusseadme settebassein, kus kütusejäägid sees

Järeldused:

Vajab kiiret sekkumist. Esmalt on vaja teha uuring reostuse keskkonnohtlikkuse ja ulatuse väljaselgitamiseks.