

ENDISE KALURIKOLHOOSI "PEIPSI KALUR" TÕRVAHOIDLA

Kood (vana): 122-00
Kood: JRA0000120

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Ida-Viru maakond
Omavalitsus: Iisaku vald
Asustusüksus: Kuru küla
Aadress: Hane

Kaardiink:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGIS?app_id=UU82&user_id=at&punkt=688650,6544490&zoom=1000.00000000093&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs piiratud

Tsoon: Elutsoon

Ümbruskonna asustus:

Suvilad, elamud

Objekti kasutus praegusel Elamumaa

ajal:

Seisund: Likvideeritud

Reostuse liik: Pinnas

Reostuse Kohalik

Objekti 5

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: Kalju Erras ja Eda Erras

E-mail: draakon@hotmail.ee

Telefon 53479524

Aadress: N/A

Omaniku liik: Füüsiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Endise kalurikolhoosi "Peipsi Kalur" tõrvahoidla

Alal läbiviidud uuringud:

Puuduvad

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

2001. a AS Eesti Absorbent Ld teostas likvideerimistöid

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): N/A

Reostuse maht (m3): N/A

Reostunud pinnase kogus (t): N/A

Reoained:

Andmed puuduvad

Reoainete kontsentratsioon:

Andmed puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): 0

Elamu info:

EE00690411, EE02694021 Hane

Kaugus lähima 90

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

PRK0024018 sügavusega 23 m, filter 19,1-23 m. Ordoviitsumi Ida-Viru põhjaveekogum.

Kaugus lähima 100

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: 2075600_1 Peipsi järv

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Keskmiselt kaitstud

põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus: Andmed puuduvad

Põhjaveekiht: -

Joogivee kvaliteet: Andmed puuduvad

Pinnakate: Puurkaevu PRK0024018 geoloogilise läbilõike järgi 17 m paksune pinnakate:
liiv, savi, moreen

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv: 0
Maapealsete mahutite kogumaht (m3): 0
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3): 0
Maapealsete mahutite seisukord: -
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord: -
Maa-aluste mahutite arv: 0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3): 0
Maa-aluste mahutite seisukord: -
Maa-aluste jäätmete kogus (m3): 0

Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:

Mahtutid puuduvad

Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala: 0

Muude reostunud ehitiste 0

Ohtlike ainete maht ehitistes: 0

Reostuskolle Puudub

Objekti lühikirjeldus:

Visuaalsel vaatlusel ei ole kunagise hoidla asukoht enam tuvastatav.

Risk

Risk joogiveele: Puudub

Risk põhjaveele: Puudub

Risk pinnaveele: Puudub

Risk üleujutusale: Puudub

Risk elutsooni õhule: Puudub

Risk kaitsealustele liikidele: Puudub

Risk inimesele: Puudub

Järeldused

Märkused:

Järeldused:

Reostusobjekt on likvideeritud.