

KOHTLA-NÕMME AUTOKUMMIDE REMONDITEHASE MAHUTIPARK

Kood (vana): 123-00
Kood: JRA0000121

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Ida-Viru maakond
Omavalitsus: Kohtla-Nõmme vald
Asustusüksus: Kohtla-Nõmme alev
Aadress: Tööstuse tn 20

Kaardilink:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGIS?app_id=UU82&user_id=at&punkt=679875,6584450&zoom=1000&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs pole piiratud

Tsoon: Tööstustsoon

Ümbruskonna asustus:

Lõunas-idas tootmismaad, põhjas raudtee ja selle taga mets, läänes-edelas maatulundusmaad

Objekti kasutus praegusel Tegevused puuduvad

ajal:

Seisund: Väheses osas likvideeritud

Reostuse liik: Pinnas

Reostuse Kohalik

Objekti 2

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: VKG Kaevandused OÜ
E-mail: vkgkaevandused@vkg.ee
Telefon: 3342782
Aadress: Järveküla 14, 30328 Kohtla-Järve
Omaniku liik: Juriidiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Tootmistegevus toimus siin juba 1950ndatel aastatel, 1970-1980-ndatel hakati siin autokumme protekteerima. Tehasel oli oma katlamaja koos vedelkütuse mahutipargiga. Tehas lõpetas tegevus 1990ndate aastate lõpus.

Alal läbiviidud uuringud:

2013. a AS Maves reostusuuring.

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

Maapealsed mahutid likvideeriti 2001.a.

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): 0,7

Reostuse maht (m3): 3500

Reostunud pinnase kogus (t): 7000

Reoained:

Põlevkiviõli

Reoainete kontsentratsioon:

Naftasaadused 28000 mg/kg, fenoolid 420 mg/kg, PAH 1100 mg/kg

Kaugus lähima elamuni (m): 350

Elamu info:

EE02709249 Tuhamäe AÜ 13

Kaugus lähima 600

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

Roodu k, Jõe katastri nr 19635

36 m sügav, 5 m pikkuse manteltoruga

Kaugus lähima 500

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: 1070700_1 Kohtla

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Nõrgalt kaitstud

põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus: Reostunud, sisaldades kuni 615000 µg/l naftasaadusi

Põhjaveekiht: Ordoviitsium
Joogivee kvaliteet: Andmed puuduvad
Pinnakate: 2,5 m, koosneb: täitepinna, turvas, peenliiv kuni liivsavi, moreen

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv: 0
Maapealsete mahutite kogumaht (m3): 0
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3): 0
Maapealsete mahutite seisukord: -
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord: -
Maa-aluste mahutite arv: 0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3): 0
Maa-aluste mahutite seisukord: -
Maa-aluste jäätmete kogus (m3): 0
Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:

Mahutid on likvideeritud

Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala: 2000
Muude reostunud ehitiste 0
Ohtlike ainete maht ehitistes: 0
Reostuskolle Stabiliseerunud

Objekti lühikirjeldus:

Mahutipargi territooriumil on mapinnal jälgitav paks hangunud õli kiht.

Risk

Risk joogiveele: Väike
Risk põhjaveele: Suur
Risk pinnaveele: Väike
Risk üleujutusale: Puudub
Risk elutsooni õhule: Väike
Risk kaitsealustele liikidele: Puudub
Risk inimesele: Väike

Järeldused

Märkused:

Järeldused:

Esineb ulatuslik pinnase ja põhjavee reostus põlevkiviõliga (ja masuudiga?). Vajab puhastamist.