

ASERI KESKKATLAMAJA

Kood (vana): 125-00
Kood: JRA0000122

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Ida-Viru maakond
Omavalitsus: Aseri vald
Asustusüksus: Aseri alevik
Aadress: Mere tn 17

Kaardiink:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGIS?app_id=UU82&user_id=at&punkt=662930,6594580&zoom=1000&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs pole piiratud

Tsoon: Tööstustsoon

Ümbruskonna asustus:

Tootmisettevõtted, kirdes Soome laht

Objekti kasutus praegusel Tegevused puuduvad

ajal:

Seisund: Väheses osas likvideeritud

Reostuse liik: Pinnas

Reostuse Kohalik

Objekti 3

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: OÜ Aseri Sadam reg nr 12326310

E-mail: info@namm.ee

Telefon 55 533 301

Aadress: Laada tn 27, 44310 Rakvere

Omaniku liik: Juriidiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Alal asus keskkattlamaja vedelkütusehoidla.

Alal läbiviidud uuringud:

Puuduvad

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

2001. a AS Eesti Absorbent Ld mahutite puhastamine ja likvideerimine. Maa-aluste masuudimahutite avaused on kinni betoneeritud, muus osas tööd teostamata.

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): N/A

Reostuse maht (m3): N/A

Reostunud pinnase kogus (t): N/A

Reoained:

Masuut, põlevkiviõli

Reoainete kontsentratsioon:

Andmed puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): 250

Elamu info:

ME00660457 Tehase tn 1

Kaugus lähima 700

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

Reeskalda tee 8 katastri nr 2386, ümbruskonnas on ühisveevarustus

Kaugus lähima 50

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: 1071600_1 Meriküla

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Nõrgalt kaitstud

põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus: Võimalik

Põhjaveekiht: Ordoviitsiumi-kambriumi

Joogivee kvaliteet: Andmed puuduvad, piirkonnas on ühisveevarustus
Pinnakate: 10 m liivsavimoreen

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv:	0
Maapealsete mahutite kogumaht (m3):	0
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3):	0
Maapealsete mahutite seisukord:	-
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord:	-
Maa-aluste mahutite arv:	3
Maa-alused mahutite kogumaht (m3):	225
Maa-aluste mahutite seisukord:	Lekkeohtlik
Maa-aluste jäätmete kogus (m3):	0

Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:

Mahutid on suletud (avad betoneeritud. Nende maht on hinnanguline, sisaldavad ilmselt tahkunud mahutijääke (masuuti) , mille kogus võib ulatuda 200 m³-ni.

Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala: 0

Muude reostunud ehitiste 1

Ohtlike ainete maht ehitistes: 0

Reostuskolle Stabiliseerunud

Objekti lühikirjeldus:

Maa-pealsed mahutid on likvideeritud ja ala tugevasti umbrohtunud. Maa-aluste mahutite ja torustike kanalisatsioonikaevude avad on betoneeritud. Andmeid maa-aluste (betoon)mahutite tühjendamise kohta ei ole. Maa-aluse mahutipargi sissekäik (trpikoja alumine osa) on kaetud hinnanguliselt poolemeetrise **Risk** poolhangunud kütusekihiga.

Risk joogiveele: Väike

Risk põhjaveele: Suur

Risk pinnaveele: Väike

Risk ülejutusale: Puudub

Risk elutsooni õhule: Puudub

Risk kaitsealustele liikidele: Puudub

Risk inimesele: Väike

Järeldused

Märkused:

Omanikul on plaanis välja arendada Aseri sadam ja endise kütusehoidla territoorium jääks siis sadama teenindusmaaks.

Järeldused:

Uuringuid tehtud ei ole, kuid suure tõenäosusega on nii pinnas kui ka pinnakattesetetes olev põhjavesi reostunud. Samuti vajab uurimist maa-aluste mahutite seisukord ja kütusejääkide sisaldus neis.