

PÜHAJÕE PÕHI

Kood (vana): 126-00
Kood: JRA0000123

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Ida-Viru maakond
Omavalitsus: Toila vald
Asustusüksus: Toila alevik
Aadress: Koolme
Kaardiink:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGIS?app_id=UU82&user_id=at&punkt=700097,6592056&zoom=1000.00000000559&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs pole piiratud

Tsoon: Elutsoon

Ümbruskonna asustus:

Park ja metsad, läänes tootmis- ja ärimaad

Objekti kasutus praegusel Muu tegevus

ajal:

Seisund: Likvideerimisel

Reostuse liik: Pinnavesi

Reostuse Kohalik

Objekti 4

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: Eesti Vabariik

E-mail: N/A

Telefon: N/A

Aadress: N/A

Omaniku liik: Juriidiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Reostus pärineb tööstusettevõtete (kalatööstuse ja katlamaja) kütusehoidlatest.

Alal läbiviidud uuringud:

2012. a AS Maves (töö nr 12091) naftareostuse uuring.

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

Maapealsed mahutid likvideeriti 1997.a.

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): 0,15

Reostuse maht (m3): 2300

Reostunud pinnase kogus (t): 1300

Reoained:

Naftasaadused, põlevkiviõli

Reoainete kontsentratsioon:

Naftasaadused 7500 mg/kg

Kaugus lähima elamuni (m): 100

Elamu info:

EE00673071 Pühaoru tn 13

Kaugus lähima 120

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

210 m sügavune, 112 m pikkune manteltoru

Kaugus lähima 0

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: 1067000_2 Pühajõgi _2

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Kaitstud

põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus: Vähetõenäoline

Põhjaveekiht: Kambrium-vendi

Joogivee kvaliteet: Andmed puuduvad

Pinnakate: 10-15 m liiva, kruusa ja liivsavi

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv:	0
Maapealsete mahutite kogumaht (m3):	0
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3):	0
Maapealsete mahutite seisukord:	-
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord:	-
Maa-aluste mahutite arv:	0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3):	0
Maa-aluste mahutite seisukord:	-
Maa-aluste jäätmete kogus (m3):	0

Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:

Mahutid puuduvad

Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala:	0
---	---

Muude reostunud ehitiste	0
---------------------------------	---

Ohtlike ainete maht ehitistes:	0
---------------------------------------	---

Reostuskolle	Levib Pühajõkke
---------------------	-----------------

Objekti lühikirjeldus:

Pinnas ja pinnakattesetetes olev põhjavesi on naftasaadustega reostunud, visuaalsel vaatlusel maapinnal ja jõevees reostust ei tuvastatud

Risk

Risk joogiveele:	Puudub
-------------------------	--------

Risk põhjaveele:	Puudub
-------------------------	--------

Risk pinnaveele:	Suur
-------------------------	------

Risk üleujutusale:	Väike
---------------------------	-------

Risk elutsooni õhule:	Puudub
------------------------------	--------

Risk kaitsealustele liikidele:	Puudub
---------------------------------------	--------

Risk inimesele:	Puudub
------------------------	--------

Järeldused

Märkused:

2014.a jääkreostuse likvideerimise tööprojekti rahastas SA KIK (projekt 5701)

Järeldused:

Pinnas ja pinnakattesetetes olev põhjavesi on reostunud kütusega. On koostatud likvideerimise tööprojekt