

NARVA EHTUSMATERJALIDE KOMBINAADI PÜSIJÄÄTMETE PRÜGILA

Kood (vana): 127-00
Kood: JRA0000124

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Ida-Viru maakond
Omaavalitsus: Narva linn
Asustusüksus: Narva linn
Aadress: Elektriamaa tee 97

Kaardiink:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU82&user_id=at&punkt=733070,6587250&zoom=2000&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs piiratud

Tsoon: Tööstustsoon

Ümbruskonna asustus:

Lääne pool võsamets, idas tööstushoonestu (elektriamaa)

Objekti kasutus praegusel ajal: Tegevused puuduvad

Seisund: Likvideerimistööd teostatud ei ole

Reostuse liik: Maapealne

Reostuse kohalik

Objekti A

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: Eesti Vabariik

E-mail: N/A

Telefon: N/A

Aadress: N/A

Omaniku liik: Juriidiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Narva ehitusmaterjalide tehas, mis lõpetas tegevuse 1990-ndate aastate alguses.

Alal läbiviidud uuringud:

Puuduvad

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

Hooned purustati 1990-ndate lõpus või 2000-ndate algul.

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): 0

Reostuse maht (m3): 0

Reostunud pinnase kogus (t): 0

Reoained:

Puuduvad

Reoainete kontsentratsioon:

Puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): 0

Elamu info:

ME02420651 Kalle tn 48

Kaugus lähima N/A

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

Piirkonnas on ühisveevarustus

Kaugus lähima 2800

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: 2015410_1 Narva Veehoidla

Maapinnalt 1. aluspõhjalise kaitsmata

põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus: Andmed puuduvad

Põhjaveekiht: Ordoviitsium

Joogivee kvaliteet: Andmed puuduvad, piirkonnas on ühisveevarustus
Pinnakate: 1-2 m paksuse moreenikihi all on lubjakivi

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv: 0
Maapealsete mahutite kogumaht (m3): 0
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3): 0
Maapealsete mahutite seisukord: -
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord: -
Maa-aluste mahutite arv: 0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3): 0
Maa-aluste mahutite seisukord: -
Maa-aluste jäätmete kogus (m3): 0

Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:

Mahutid puuduvad

Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala: 0
Muude reostunud ehitiste 0
Ohtlike ainete maht ehitistes: 0
Reostuskolle Puudub

Objekti lühikirjeldus:

Tegemist oli ehitismaterjale (tuhast ehitusplokkide tootmine) tootva ettevõttega, millel oli praaktoodangu ladestamise prügila, kuhu muu hulgas visati ka vanarehve ja purunenud radbetoondetaile. Praegu on

betoonkatendiga teede ääred täis olmeprügi (plastkile jm), mis aga ei ole jääkreostus (on sinna veetud hiljem)**Risk**

Risk joogiveele: Puudub
Risk põhjaveele: Puudub
Risk pinnaveele: Puudub
Risk üleujutusosalale: Puudub
Risk elutsooni õhule: Puudub
Risk kaitsealustele liikidele: Puudub
Risk inimesele: Puudub

Järeldused

Märkused:

Järeldused:

Ohtlike jäätmeid pole tuvastatud, mainitud on veid radbetoondetaile ja vanarehve. Hooned on purustatud ja peenestatud hoonete jäätmete hunnikud on koha peal alles. Teede ääres on olmeprügi lademed. Ettepanek objekt arhiivi kanda.