

KAIU KATLAMAJA MASUUDIHOIDLA

Kood (vana): 130-00
Kood: JRA0000125

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Rapla maakond
Omavalitsus: Kaiu vald
Asustusüksus: Kaiu alevik
Aadress: Kasvandu tee 15
Kaardiink:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU82&user_id=at&punkt=560531.8,6542152&zoom=1000&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs pole piiratud

Tsoon: Elutsoon

Ümbruskonna asustus:

Elamumaad, ühiskondlike hoonete maa

Objekti kasutus praegusel Muu tegevus

ajal:

Seisund: Likvideeritud

Reostuse liik: Pinnas

Reostuse Kohalik

Objekti 5

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: Kaiu vald

E-mail: karine@kaiu.ee

Telefon 53456010

Aadress: Kasvandu tee 17, Kaiu alevik, Kaiu vald 79301

Omaniku liik: Juriidiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Kolhoosiaegne masuudikatlamaja

Alal läbiviidud uuringud:

Puuduvad

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

2005. a OÜ Miitsar: hoone lammutamine, jäätmete äravedu, platsi katmine täitepinnase ja kruusaga. Maa-alused masuudimahutid olid eelnevalt likvideeritud.

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): N/A

Reostuse maht (m3): N/A

Reostunud pinnase kogus (t): N/A

Reoained:

Puuduvad

Reoainete kontsentratsioon:

Puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): 30

Elamu info:

EE00877497 Kaare tn 8

Kaugus lähima 190

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

Puurkaev katastri nr 9440 sügavus 103m; Puurkaev katastri nr 9407 sügavus 60m

Kaugus lähima 2300

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: 1096100_1 Keila_1

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Nõrgalt kaitstud

põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus: Andmed puuduvad

Põhjaveekiht: Siluri-Ordoviitsiumi

Joogivee kvaliteet: Andmed puuduvad
Pinnakate: Liivsavi veerise ja munakatega kuni 7 m

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv: 0
Maapealsete mahutite kogumaht (m3): 0
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3): 0
Maapealsete mahutite seisukord: -
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord: -
Maa-aluste mahutite arv: 0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3): 0
Maa-aluste mahutite seisukord: -
Maa-aluste jäätmete kogus (m3): 0

Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:

Mahutid puuduvad

Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala: 0

Muude reostunud ehitiste 0

Ohtlike ainete maht ehitistes: 0

Reostuskolle Puudub

Objekti lühikirjeldus:

Objekt on täielikult likvideeritud.

Risk

Risk joogiveele: Puudub

Risk põhjaveele: Puudub

Risk pinnaveele: Puudub

Risk üleujutusale: Puudub

Risk elutsooni õhule: Puudub

Risk kaitsealustele liikidele: Puudub

Risk inimesele: Puudub

Järeldused

Märkused:

Järeldused:

Objektil ei esine maapealset jääkreostust. Pinnasetööde tegemisel (sh kaevude rajamine) tuleb tegevus kooskõlastada kohaliku Keskkonnaametiga.