

ENDISE KEHTNA SOVHOOSI NAFTASAADUSTE HOIDLA

Kood (vana): 131-00
Kood: JRA0000126

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Rapla maakond
Omavalitsus: Kehtna vald
Asustusüksus: Kåbikõla
Aadress: Mõisa

Kaardiink:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGIS?app_id=UU82&user_id=at&punkt=549987,6531638&zoom=1000&LANG=1

Ligipåas objektile: Ligipåas pole piiratud

Tsoon: Tõõstustsoon

Õmbruskonna asustus:

Hajaasutus, tootmismaad

Objekti kasutus praegusel Muu tegevus

ajal:

Seisund: Likvideeritud

Reostuse liik: Pinnas

Reostuse Kohalik

Objekti 5

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: Kehtna Mõisa OÜ

E-mail: juhataja@kmoy.ee

Telefon 508 2157; 489 2560

Aadress: Pargi tn 6, Kehtna alevik

Omaniku liik: Juriidiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud åri- ja tootmistegevus:

Sohvoosi ajal masinapargi naftasaaduste hoidla koos tanklaga. Naftasaadustega tegeleti kuni 1992. aastani, sohvoos likvideeriti 1993. aastal. Betoonist vannis olid 25 m3 mahutid (arv teadmata).

Alal låbiviidud uuringud:

Puuduvad

Alal seni teostatud likvideerimistõõd:

Tankla ja mahutipark on likvideeritud

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): N/A

Reostuse maht (m3): N/A

Reostunud pinnase kogus (t): N/A

Reoained:

Kõtteõli

Reoainete kontsentratsioon:

Andmed puuduvad

Kaugus låhima elamuni (m): 300

Elamu info:

EE01116578 Tiigi tn 2

Kaugus låhima 170

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

PRK0009161 ida suunas, sũgavus 60m; Kehtnas tsentraalne veevarustus

Kaugus låhima 160

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: 1110600_1 Kuusiku

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Nõrgalt kaitstud

põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus: Våhetõõnåoline

Põhjaveekiht: Siluri-Ordoviitsiumi

Joogivee kvaliteet: Andmed puuduvad, piirkonnas on ühisveevarustus
Pinnakate: Andmed puuduvad

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv: 0
Maapealsete mahutite kogumaht (m3): 0
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3): 0
Maapealsete mahutite seisukord: -
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord: -
Maa-aluste mahutite arv: 0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3): 0
Maa-aluste mahutite seisukord: -
Maa-aluste jäätmete kogus (m3): 0

Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:

Mahutid puuduvad

Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala: 0
Muude reostunud ehitiste 0
Ohtlike ainete maht ehitistes: 0
Reostuskolle Puudub

Objekti lühikirjeldus:

Naftasaaduste hoidlast järgi ainult lammutatud alusvanni betoonjäägid, mis pole naftasaadustega määrdunud.

Risk

Risk joogiveele: Puudub
Risk põhjaveele: Puudub
Risk pinnaveele: Puudub
Risk üleujutusale: Puudub
Risk elutsooni õhule: Puudub
Risk kaitsealustele liikidele: Puudub
Risk inimesele: Puudub

Järeldused

Märkused:

Maaomaniku sõnul likvideeritakse 2016. aasta kevadeks ka hetkel alles olevad betoonjäägid lammutatud alusvannist ning maa-ala tasandatakse põllumaaks.

Järeldused:

Objektil ei esine maapealset jääkreostust. Pinnasetööde tegemisel (sh kaevude rajamine) tuleb tegevus kooskõlastada kohaliku Keskkonnaametiga.