

ENDISE KEHTNA KATLAMAJA KÜTUSEHOIDLA

Kood (vana): 132-00
Kood: JRA0000127

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Rapla maakond
Omavalitsus: Kehtna vald
Asustusüksus: Kehtna alevik
Aadress: Katla tn 3

Kaardiink:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGIS?app_id=UU82&user_id=at&punkt=550711,6531692&zoom=1000&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs pole piiratud

Tsoon: Tööstustsoon

Ümbruskonna asustus:

Tootmismaa ja ärimaa 100%

Objekti kasutus praegusel Äritegevus

ajal:

Seisund: Likvideeritud

Reostuse liik: Pinnas

Reostuse Kohalik

Objekti 5

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: Kehtna Vallavalitsus
E-mail: kehtna@kehtna.ee
Telefon: 4898820
Aadress: Pargi tn 2, Kehtna alevik
Omaniku liik: Juriidiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Katlamaja kütusehoidla

Alal läbiviidud uuringud:

Puuduvad

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

2003. a OÜ Selodiin: betoonkanalite avamine ja tühjendamine masuudist, reostunud pinnase likvideerimine ja utiliseerimine, rajatiste lammutamine. Mai-juuli 2003 (KIK nr 36) likvideeritud 3 mahutit, kütusehoidla pumppla ja 10 m3 reostunud pinnast.

Okt-nov 2003 (KIK nr 36.1) likvideeritud reostus 40 t masuuti ja reostunud pinnas ca 55 t

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): N/A

Reostuse maht (m3): N/A

Reostunud pinnase kogus (t): N/A

Reoained:

Andmed puuduvad

Reoainete kontsentratsioon:

Andmed puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): 20

Elamu info:

EE00881361 Nooruse tn 13

Kaugus lähima 100

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

PRK0009226 sügavus 45 m; Kehtnas tsentraalne veevarustus

Kaugus lähima 700

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: 1110600_1 Kuusiku

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Nõrgalt kaitstud

põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus: Andmed puuduvad
Põhjaveekiht: Siluri-Ordoviitsiumi
Joogivee kvaliteet: Andmed puuduvad, piirkonnas on ühisveevarustus
Pinnakate: Andmed puuduvad

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv: 0
Maapealsete mahutite kogumaht (m3): 0
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3): 0
Maapealsete mahutite seisukord: -
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord: -
Maa-aluste mahutite arv: 0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3): 0
Maa-aluste mahutite seisukord: -
Maa-aluste jäätmete kogus (m3): 0

Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:

Mahutid puuduvad
Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala: 0
Muude reostunud ehitiste 0
Ohtlike ainete maht ehitistes: 0
Reostuskolle Puudub

Objekti lühikirjeldus:

Kütusehoidla on likvideeritud. Ala kasutatakse hakkepuidu ladustamiseks.

Risk

Risk joogiveele: Puudub
Risk põhjaveele: Puudub
Risk pinnaveele: Puudub
Risk üleujutusale: Puudub
Risk elutsooni õhule: Puudub
Risk kaitsealustele liikidele: Puudub
Risk inimesele: Puudub

Järeldused

Märkused:

Järeldused:

Objektil ei esine maapealset jääkreostust. Pinnasetööde tegemisel (sh kaevude rajamine) tuleb tegevus kooskõlastada kohaliku Keskkonnaametiga.