

KEHTNA MTK PEAHOONE KÜTUSEHOIDLA

Kood (vana): 132-01
Kood: JRA0000128

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Rapla maakond
Omavalitsus: Kehtna vald
Asustusüksus: Kehtna alevik
Aadress: Kooli tn 1

Kaardiink:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGIS?app_id=UU82&user_id=at&punkt=549994,6532027&zoom=1000&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs piiratud

Tsoon: Elutsoon

Ümbruskonna asustus:

Ühiskondlike hoonete maa 100%, elamumaad

Objekti kasutus praegusel Muu tegevus

ajal:

Seisund: Likvideeritud

Reostuse liik: Pinnas

Reostuse Kohalik

Objekti 5

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool

E-mail: N/A

Telefon 4875246

Aadress: Kooli tn 1, Kehtna alevik

Omaniku liik: Juriidiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Masuudikatlamaja MTK tarbeks, keldrisse tuli küttetorustik, mis nüüdseks likvideeritud.

Alal läbiviidud uuringud:

Puuduvad

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

2003. a mai-juuli OÜ Selodiin - likvideeriti 4 mahutit ja 20 m3 reostunud pinnast. 100% likvideeritud.

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): N/A

Reostuse maht (m3): N/A

Reostunud pinnase kogus (t): N/A

Reoained:

Masuut

Reoainete kontsentratsioon:

Andmed puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): 150

Elamu info:

EE01116578 Tiigi tn 2

Kaugus lähima 315

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

Kirde suunas PRK0009210, sügavus 45 m; Kehtnas on tsentraalne veevarustus

Kaugus lähima 300

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: 1110600_1 Kuusiku

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Nõrgalt kaitstud

põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus: Vähetõenäoline

Põhjaveekiht: Siluri-Ordoviitsiumi

Joogivee kvaliteet: Andmed puuduvad, piirkonnas on ühisveevarustus

Pinnakate: Andmed puuduvad

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv:	1
Maapealsete mahutite kogumaht (m3):	25
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3):	0
Maapealsete mahutite seisukord:	Lekkekindel
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord:	Lekkekindel
Maa-aluste mahutite arv:	0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3):	0
Maa-aluste mahutite seisukord:	-
Maa-aluste jäätmete kogus (m3):	0

Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:

Mahuti seisab betoonalustel, betoneeritud alusvannis, metallaiaga piiratud alal.

Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala:	0
Muude reostunud ehitiste	0
Ohtlike ainete maht ehitistes:	0
Reostuskolle	Puudub

Objekti lühikirjeldus:

Objektil maapealseid jääkreostuskoldeid ei esine.

Risk

Risk joogiveele:	Puudub
Risk põhjaveele:	Puudub
Risk pinnaveele:	Puudub
Risk üleujutusale:	Puudub
Risk elutsooni õhule:	Puudub
Risk kaitsealustele liikidele:	Puudub
Risk inimesele:	Puudub

Järeldused

Märkused:

Järeldused:

Endine kütusehoidla on likvideeritud. Olemasolev mahuti on välisel vaatlusel heas seisundis, kuulub Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakoolile. Pinnasetööde tegemisel (sh kaevude rajamine) tuleb tegevus kooskõlastada kohaliku Keskkonnaametiga.