

VARBOLA SOVHOOSI KATLAMAJA MASUUDIHOIDLA

Kood (vana): 134-00
Kood: JRA0000130

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Rapla maakond
Omavalitsus: Märjamaa vald
Asustusüksus: Varbola küla
Aadress: Joosepi/Kuivati

Kaardiink:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU82&user_id=at&punkt=526181,6545249&zoom=1000.00000000256&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs pole piiratud

Tsoon: Tööstustsoon

Ümbruskonna asustus:

Objekti ümbritseb valdavalt tööstusmaa, kagusse jääb elamu

Objekti kasutus praegusel Aritegevus

ajal:

Seisund: Likvideeritud

Reostuse liik: Pinnas

Reostuse Kohalik

Objekti 5

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: Laaseri Puit OÜ (Raivi Laaser)

E-mail: laaser@hotmail.ee

Telefon 5114023

Aadress: Varbola Märjamaa vald Raplamaa 78203

Omaniku liik: Juriidiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Varbola sovhoosi katlamaja masuudihoidla.

Alal läbiviidud uuringud:

Puuduvad

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

1997. a AS EcoPro likvideeris katlamaja kõrvalt mahuti ja reostunud pinnast.

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): N/A

Reostuse maht (m3): N/A

Reostunud pinnase kogus (t): N/A

Reoained:

Masuut

Reoainete kontsentratsioon:

Andmed puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): 90

Elamu info:

EE00895781 Sepa

Kaugus lähima 110

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

PRK0051951 sügavus 40 m, 10-40 filtrita.

Kaugus lähima 70

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: 1107500_1 Vardi

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Nõrgalt kaitstud

põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus: Ei ole reostunud

Põhjaveekiht: Siluri-Ordoviitsiumi

Joogivee kvaliteet: Andmed puuduvad

Pinnakate: Paksus 4 m liivsavi kruusa ja munakatega.

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv:	0
Maapealsete mahutite kogumaht (m3):	0
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3):	0
Maapealsete mahutite seisukord:	-
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord:	-
Maa-aluste mahutite arv:	0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3):	0
Maa-aluste mahutite seisukord:	-
Maa-aluste jäätmete kogus (m3):	0

Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:

Mahutid on 17.06.2015 seisuga likvideerimisel

Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala:	0
--	---

Muude reostunud ehitiste	0
--------------------------	---

Ohtlike ainete maht ehitistes:	0
--------------------------------	---

Reostuskolle	Stabiliseerunud
--------------	-----------------

Objekti lühikirjeldus:

Katlamaja kasutatakse töökojana. Katlamajast läänepool asus mahutipark koos kolme mahutiga, mis on mahutijääkidest tühjendatud.

Risk

Risk joogiveele:	Väike
Risk põhjaveele:	Väike
Risk pinnaveele:	Väike
Risk üleujutusale:	Puudub
Risk elutsooni õhule:	Puudub
Risk kaitsealustele liikidele:	Puudub
Risk inimesele:	Puudub

Järeldused

Märkused:

2015.a lõpus oli jäänud veel puhastatud metallmahutid.

Järeldused:

Objekt on likvideeritud. Pinnasereostust mahutipargi juures tõenäoliselt ei ole. Pinnase kaevetööde vajadusel tuleb need eelnevalt kooskõlastada Keskkonnaametiga.