

VANA-VIGALA KATLAMAJA KÜTTEÕLIHOIDLA

Kood (vana): 136-00
Kood: JRA0000131

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Rapla maakond
Omaavalitsus: Vigala vald
Asustusüksus: Vana-Vigala küla
Aadress: Veetorni tee 4a

Kaardilink:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGIS?app_id=UU82&user_id=at&punkt=515122,6514318&zoom=1000&setlegend=UUKAT1L_82=0&LANG

Ligipääs objektile: Ligipääs pole piiratud

Tsoon: Tööstustsoon

Ümbruskonna asustus:

Tootmis- ja elumumaa

Objekti kasutus praegusel Äritegevus

ajal:

Seisund: Likvideeritud

Reostuse liik: Puudub

Reostuse Kohalik

Objekti 5

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: OÜ Exclusive Stone

E-mail: N/A

Telefon 512 6606

Aadress: Männi tee 12 Järveküla küla Rae vald Harjumaa

Omaniku liik: Juriidiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Asula endine keskküttekatlamaja küttehoidla. Katlamaja ise asus kõrvalhoones (Veetorni 4). Katlamaja lõpetas tegevuse ja likvideeriti 1990. aasta alguses. Teadaolevalt katlamaja kütusehoidlaga õnnetusi ei ole juhtunud, mistõttu pole põhjust eeldada ka pinnasereostust.

Alal läbiviidud uuringud:

Puuduvad

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

Kütteõlihooldas asunud mahutid on likvideeritud. Hoone renoveerimise käigus on vahetatud muuhulgas ka põrand.

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): N/A

Reostuse maht (m3): N/A

Reostunud pinnase kogus (t): N/A

Reoained:

Kütteõli

Reoainete kontsentratsioon:

Andmed puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): 35

Elamu info:

EE01658399 Kirsiaia tn 1

Kaugus lähima 160

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

Tsentraalne veevarustus. Asula reservis olev puurkaev Jaama tn 21a PRK0009041 sügavus 113,8 m

Kaugus lähima 1100

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: 1110400_2 Vigala_2

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Nõrgalt kaitstud

põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus: Andmed puuduvad
Põhjaveekiht: Siluri-Ordoviitsiumi
Joogivee kvaliteet: Andmed puuduvad, piirkonnas on ühisveevarustus
Pinnakate: Kvartslüvi kuni 6,7 m, savi 8,5..15,2, kvartslüvi veerisega 47,3..62,5m

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv:	0
Maapealsete mahutite kogumaht (m3):	0
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3):	0
Maapealsete mahutite seisukord:	-
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord:	-
Maa-aluste mahutite arv:	0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3):	0
Maa-aluste mahutite seisukord:	-
Maa-aluste jäätmete kogus (m3):	0
Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:	
Mahutid on likvideeritud	
Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala:	0
Muude reostunud ehitiste	0
Ohtlike ainete maht ehitistes:	0
Reostuskolle	Puudub

Objekti lühikirjeldus:

Endine katlamaja hoone korrastatud, betoonpõrandaga. Küttehoidla hoone täielikult renoveeritud ning seal tegutseb tööstusettevõtte. Jääkreostuskolded puuduvad.

Risk

Risk joogiveele:	Puudub
Risk põhjaveele:	Puudub
Risk pinnaveele:	Puudub
Risk ülejutusale:	Puudub
Risk elutsooni õhule:	Puudub
Risk kaitsealustele liikidele:	Puudub
Risk inimesele:	Puudub

Järeldused

Märkused:

Järeldused:

Reostuskolded puuduvad. Endine kütteõlihooldla hoone on renoveeritud ja kasutusel OÜ Exclusive Stone poolt. Pinnasetööde tegemisel (sh kaevude rajamine) tuleb tegevus kooskõlastada kohaliku Keskkonnaametiga.