

KIVI-VIGALA KATLAMAJA KÜTTEÕLIHOIDLA

Kood (vana): 136-00
Kood: JRA0000132

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Rapla maakond
Omavalitsus: Vigala vald
Asustusüksus: Kivi-Vigala küla
Aadress: Poti-Silla mnt

Kaardiink:

http://xgis.maaamet.ee/XGIS/XGis?app_id=UU82&user_id=at&punkt=521105,6508451&zoom=1000&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs pole piiratud

Tsoon: Tööstustsoon

Ümbruskonna asustus:

Edelas elamud, läänes tööstushooned, idas metsamaa

Objekti kasutus praegusel Tegevused puuduvad
ajal:

Seisund: Likvideerimistööd teostatud ei ole

Reostuse liik: Lahtised jäägid

Reostuse Kohalik

Objekti 3

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: Peltoc OÜ
E-mail: peltoc@peltoc.com
Telefon: Timo Pelt 53658281
Aadress: N/A
Omaniku liik: Juriidiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Endise katlamaja kütteõlihoidla. Katlamaja asus kõrvalhoones (Poti-Silla mnt 12e). Katlamaja lõpetas tegevuse 1990-ndate aastate alguses. 2014. aastast hoonel uus omanik (OÜ Peltoc). Uue omaniku sõnul on katlamaja hoones kunagi toimunud avarii (plahvatus).

Alal läbiviidud uuringud:

Puuduvad

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

Eelmine omanik likvideeris metallmahutid aluste pealt, kuid mahutites sisalduvat jääki mitte (jäägid katavad kihina hoone betoonpõranda).

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): N/A

Reostuse maht (m3): N/A

Reoained:

Masuut

Reoainete kontsentratsioon:

Andmed puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): 75

Elamu info:

EE00913120 Poti-Silla mnt 7

Kaugus lähima N/A

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

Ümbruskonnas tsentraalne veevarustus

Kaugus lähima 1900

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: 1112700_2 Velise_2

Maapinnalt 1. aluspõhjalse Nõrgalt kaitstud

põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus: Andmed puuduvad

Põhjaveekiht: Siluri-Ordoviitsiumi
Joogivee kvaliteet: Andmed puuduvad, piirkonnas on ühisveevarustus
Pinnakate: Saviliiv ja liivsavi veerise ja kruusaga kuni 20m

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv: 40
Maapealsete mahutite kogumaht (m3): 8
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3): 8
Maapealsete mahutite seisukord: Lekkeohtlik
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord: Lekkeohtlik
Maa-aluste mahutite arv: 0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3): 0
Maa-aluste mahutite seisukord: -
Maa-aluste jäätmete kogus (m3): 0

Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:

Hoone sees asunud suured mahutid likvideeritud, kuid mahutite jäägid on likvideerimata. Hoones ja selle ümbruses leidub kokku ca 40 200 liitrist tünni, mis omaniku sõnul jääki täis.

Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala: 0

Muude reostunud ehitiste 1

Ohtlike ainete maht ehitistes: 20

Reostuskolle Suureneb

Objekti lühikirjeldus:

Hoone sisemus tugevalt reostunud. Betoonpõrand kaetud ca 2-5 cm paksuse masuudikihiga. Suured mahutid on likvideeritud, järel vaid kividest alused. Likvideerimise käigus ei tühjendatud mahuteid jäägist, vaid lasti sel põrandale valguda. Hoone akendest ning laepaneelide vahelt pääseb sademevesi sisse. Mahutiruumile lisaks **Risk** asub ca 400 m2 hoones veel endine katlaruum, mille põrandal õliseguse vee kiht (mahtu ei saanud hinnata). Hoones ning selle ümbruses on kokku ca 40 200l tünni.

Risk joogiveele: Väike

Risk põhjaveele: Väike

Reostunud pinnase kogus (t): N/A

Risk pinnaveele: Väike

Risk üleujutusale: Puudub

Risk elutsooni õhule: Puudub

Risk kaitsealustele liikidele: Puudub

Risk inimesele: Suur

Järeldused

Märkused:

Järeldused:

Hoones olevad lahtised jäägid, õlisegune vesi ja tünnid tuleb likvideerida. Ei ole välistatud pinnasereostus hoone betoonpõranda all ja selle ümbruses. Inimesel on kokkupuuteoht ohtlike ainetega.