

ÄMARI LENNUVÄLJA KÜTUSEPUMPLA

Kood (vana): 152-02
Kood: JRA0000134

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Harju maakond
Omavalitsus: Vasalemma vald
Asustusüksus: Vasalemma alevik
Aadress: Vaba 6; Vahemetsa; Uuetoa
Kaardiink:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU82&user_id=at&punkt=516350,6565710&zoom=840.317327010329&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs pole piiratud

Tsoon: Elutsoon

Ümbruskonna asustus:

Põhjas ja idas metsamaa, kagus ja lõunas hajaasustusega metsamaa, läänes ja loodes võsastuv heinamaa

Objekti kasutus praegusel Tegevused puuduvad

ajal:

Seisund: Suures osas likvideeritud

Reostuse liik: Pinnas, põhjavesi

Reostuse Riiklik

Objekti 2

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: Harju Maavalitsus; eraomanikud

E-mail: info@harju.maavalitsus.ee

Telefon 6118602

Aadress: Roosikrantsi tn 12, 15077 Tallinn

Omaniku liik: Juriidiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Vasalemma aleviku edelapiiril paiknenud endise NL sõjaväe Ämari lennuvälja kütusepumpla

Alal läbiviidud uuringud:

Mitmed uuringud, millest oluliseim pinnase jääkreostuse uuring viidi läbi 2015.a.

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

Mahutite jäägid on likvideeritud enne 1995.a. Mahutid ja pumpla reostus likvideeriti lõplikult 1999.a.

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): 1,2

Reostuse maht (m3): 18240

Reostunud pinnase kogus (t): N/A

Reoained:

Naftasaadused; BTEX; PAH

Reoainete kontsentratsioon:

naftasaadused 2991mg/kg

Kaugus lähima elamuni (m): 50

Elamu info:

EE01698412 Luide

Kaugus lähima 100

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

Sauna talu SK, 3,5m sügav

Kaugus lähima 835

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: 1099200_1 Vasalemma_1

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Kaitsmata

põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus: Reostunud

Põhjaveekiht: Ordoviitsiumi (O)

Joogivee kvaliteet: Vastab nõuetele

Pinnakate: Saviliiv, liiv, liivsavi ja saviliivmoreen 0,9 kuni 4,8m.

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv: 0
Maapealsete mahutite kogumaht (m3): 0
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3): 0
Maapealsete mahutite seisukord: -
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord: -
Maa-aluste mahutite arv: 0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3): 0
Maa-aluste mahutite seisukord: -
Maa-aluste jäätmete kogus (m3): 0
Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:

Mahutid on likvideeritud

Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala: 0
Muude reostunud ehitiste 0
Ohtlike ainete maht ehitistes: 0
Reostuskolle stabiliseerunud

Objekti lühikirjeldus:

JRO puuduvad maapealsed mahutid. Uuetoa kinnistul võib omaniku nadmeil olla vana laadimispumpla läheduses maa-alune kütusemahuti. Tegemist on pinnase ja põhjavee reostusega, mille ulatus ja mahud selgitati eelprojekti, kokku tuleb välja kaevata 18 240m3 reostunud pinnast. **Risk**

Risk joogiveele: Väike
Risk põhjaveele: Suur
Risk pinnaveele: Väike
Risk üleujutusale: Puudub
Risk elutsooni õhule: Puudub
Risk kaitsealustele liikidele: Puudub
Risk inimesele: Puudub

Järeldused

Märkused:

Kevadeti immitseb reostus kraavidesse ja sealt edasi karjääri.

Järeldused:

Pinnasereostuse likvideerimise kohta on koostatud eelprojekt, mille rakendamise järgselt peaks hakkama paranema ka põhjavee seisund.