

HUMALA SIDEVÄEOSA

Kood (vana): 154-00
Kood: JRA0000135

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Harju maakond
Omaavalitsus: Harku vald
Asustusüksus: Humala küla
Aadress: Humala linnak

Kaardiink:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGIS?app_id=UU82&user_id=at&punkt=523523,6581287&zoom=2000&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs pole piiratud

Tsoon: Tööstustsoon

Ümbruskonna asustus:

Metsa- ja rohumaa

Objekti kasutus praegusel Muu tegevus

ajal:

Seisund: Likvideeritud

Reostuse liik: Pinnas

Reostuse Kohalik

Objekti 5

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: Kaitseliit (Anu Altmets)

E-mail: info@kaitseliit.ee

Telefon 53022774

Aadress: Narva mnt 81, Tallinn 10127

Omaniku liik: Juriidiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Endine sõjaväeosa

Alal läbiviidud uuringud:

1993. a AS EcoPro keskkonnakahjustuste inventariseerimine

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

1996. a AS EcoPro ohtlike jäätmete koristamine Humala sideväeosast. Naftaproduktidega nõude kogumine ja utiliseerimisele viimine. Laialiolevate akude, kemikaalide ja värvijäätmete kogumine ning utiliseerimine. Kokku utiliseeriti umbes 2700 kg ohtlikke jäätmeid.

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): N/A

Reostuse maht (m3): N/A

Reostunud pinnase kogus (t): N/A

Reoained:

Puuduvad

Reoainete kontsentratsioon:

Puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): 400

Elamu info:

EE01169690 Ristallika

Kaugus lähima 400

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

PRK0000648 - puurkaev alal, 1977 olmevee saamiseks. 50m sügav. Kaev on tõenäoliselt likvideeritud.

Ristallika talu erakaev.

Kaugus lähima 2800

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: 1095800_1 Vanamõisa pkr

1,8 km Ristallikas VEE4100600

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Kaitsmata

põhjavee kaitstus:
Põhjavee reostus: Ei ole reostunud
Põhjaveekiht: Ordoviitsiumi-kambriumi
Joogivee kvaliteet: Andmed puuduvad
Pinnakate: Alvar. Paksus kuni 1 m. Moreen

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv: 0
Maapealsete mahutite kogumaht (m3): 0
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3): 0
Maapealsete mahutite seisukord: -
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord: -
Maa-aluste mahutite arv: 0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3): 0
Maa-aluste mahutite seisukord: -
Maa-aluste jäätmete kogus (m3): 0
Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:
Mahutid puuduvad
Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala: 0
Muude reostunud ehitiste 0
Ohtlike ainete maht ehitistes: 0
Reostuskolle Puudub

Objekti lühikirjeldus:

Aruannete järgi asus suurim reostuskolle kütuseladu (10 t mahuti) ja selle ümbrus. Aruannete järgi oli estakaadi juures naftaproduktid pinnases (3t). Maa-aluste kütusemahutite ümbruses 3,5 t oli aruannete järgi produkte pinnases 150m2 alal. **Risk**

Pumbajaama pump lahti monteeritud, puurkaev tõenäoliselt likvideeritud.

Risk joogiveele: Puudub
Risk põhjaveele: Puudub
Risk pinnaveele: Puudub
Risk üleujutusale: Puudub
Risk elutsooni õhule: Puudub
Risk kaitsealustele liikidele: Puudub
Risk inimesele: Puudub

Järeldused

Märkused:

Kohaliku omavalitsuse andmetel alal hetkel tegevus puudub, kuid on soovitud avada turismi eesmärgil. Lisaks antud 2014.a ehituluba lasketiiru rekonstrueerimiseks, kuid kohalikud selle kohtus vaidlustanud (hetkel puudub teadmine, kas kohus menetlust alustanud või tagastanud).

Järeldused:

Reostust ei leitud. Oht looduskeskkonnale puudub. Objektile ehitiste varemed (inertsed jäätmed). Edasist uuringut pole vaja.