

VANDJALA SIDEVÄEOSA

Kood (vana): 156-00
Kood: JRA0000137

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Harju maakond
Omaavalitsus: Jõelähtme vald
Asustusüksus: Loo küla
Aadress: Vanatalu

Kaardiink:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGIS?app_id=UU82&user_id=at&punkt=561500,6590270&zoom=1000&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs piiratud

Tsoon: Elutsoon

Ümbruskonna asustus:

Hooldamata rohumaad (maatulundusmaad)

Objekti kasutus praegusel Elamumaa

ajal:

Seisund: Suures osas likvideeritud

Reostuse liik: Pinnas

Reostuse Kohalik

Objekti 4

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: Mati Tuule erastatud maa

E-mail: mattituul@hotmail.com

Telefon 56 888 937

Aadress: Loo k, Vandjala

Omaniku liik: Füüsiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Asus NL armee sideväeosa nr 10147, kus reostusobjektidest asusid garaaž, kütuse- ja õliladu, estakaad ning diiselelektrijaam.

Alal läbiviidud uuringud:

Puuduvad

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

1993. a EKUK likvideeris ohtlikud ained

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): 0,02

Reostuse maht (m3): N/A

Reostunud pinnase kogus (t): N/A

Reoained:

Vedelkütus

Reoainete kontsentratsioon:

Andmed puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): 50

Elamu info:

EE02702954 Vanatalu

Kaugus lähima 40

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

Loo k Vanatalu katastri nr 831, sügavus 30,5 m, 21 m manteltoru

Kaugus lähima 2000

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: 1087900_2 Jõelähtme_2

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Kaitsmata

põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus: Võimalik

Põhjaveekiht: Ordoviitsium

Joogivee kvaliteet: Andmed puuduvad
Pinnakate: Kuni 1 m lokaalmoreeni

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv: 0
Maapealsete mahutite kogumaht (m3): 0
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3): 0
Maapealsete mahutite seisukord: -
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord: -
Maa-aluste mahutite arv: 0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3): 0
Maa-aluste mahutite seisukord: -
Maa-aluste jäätmete kogus (m3): 0

Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:

Mahutid puuduvad

Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala: 0
Muude reostunud ehitiste: 0
Ohtlike ainete maht ehitistes: 0

Reostuskolle Stabiliseerunud

Objekti lühikirjeldus:

Reostusained on maapinnalt koristatud, pinnasepuhastustöid tehtud ei ole. Praegu alles sõjaväehooned, mis lagunevad, paljud ilma katusteta. Maapinnal reostusnähte ei tuvastatud.

Risk

Risk joogiveele: Puudub
Risk põhjaveele: Väike
Risk pinnaveele: Puudub
Risk üleujutusale: Puudub
Risk elutsooni õhule: Puudub
Risk kaitsealustele liikidele: Puudub
Risk inimesele: Puudub

Järeldused

Märkused:

Järeldused:

Reostuskolded on likvideeritud, kuid pinnase ja põhjaveeseisundi kohta andmed puuduvad. Vajab uurimist.