

# NEEME SIDEVÄEOSA JA RAKETIBAAS

Kood (vana): 158-00  
Kood: JRA0000139

## Põhiandmed

### Asukoht

Maakond: Harju maakond  
Omaavalitsus: Jõelähtme vald  
Asustusüksus: Neeme küla  
Aadress: Kadakaranna tn // Metsamarja tn

### Kaardiink:

[http://xgis.maaamet.ee/XGIS/XGIS?app\\_id=UU82&user\\_id=at&punkt=565000,6599000&zoom=1000&LANG=1](http://xgis.maaamet.ee/XGIS/XGIS?app_id=UU82&user_id=at&punkt=565000,6599000&zoom=1000&LANG=1)

Ligipääs objektile: Ligipääs pole piiratud

Tsoon: Elutsoon

### Ümbruskonna asustus:

Alates 2005.a rajatav väikeelamurajoon

Objekti kasutus praegusel Elamumaa

### ajal:

Seisund: Likvideeritud

Reostuse liik: Pinnas

Reostuse Kohalik

Objekti A

### kategooria:

### Maaomaniku andmed

Maaomanik: Mitmed eraomanikud

E-mail: N/A

Telefon: N/A

Aadress: N/A

Omaniku liik: Füüsiline isik

### Objekti ajalugu

#### Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Asusid NL armee sideväeosa ja raketibaas. Reostusobjektideks, kus leidus ohtlikke aineid, olid raketiväeosas kütuseladu (12 m<sup>2</sup> suuruse hoone ümbrus 70 m<sup>2</sup> ulatuses kütusega reostunud pinnas) ja garaažid (estakaadi ümbruses 9 m<sup>2</sup> suurusel alal maapind õliga reostunud), sideväeosas kütuseladu (40 m<sup>2</sup> suuruse hoone põrand õline, hoone taga 50 m<sup>2</sup> ala naftaproduktidega reostunud) ja autode pesemisplats (65 m<sup>2</sup> naftaproduktidest reostunud pinnast).

#### Alal läbiviidud uuringud:

Puuduvad

#### Alal seni teostatud likvideerimistööd:

1993.a EKUK ohtlike ainete likvideerimine

#### Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

### Reostuse info

#### Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): 0

Reostuse maht (m<sup>3</sup>): 0

Reostunud pinnase kogus (t): 0

#### Reoained:

Puuduvad

#### Reoainete kontsentratsioon:

Puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): 0

#### Elamu info:

Alal asub väikeelamute rajoon

Kaugus lähima 370

#### joogiveekaevuni (m):

#### Kaevu info:

Männiaia maaüksusel asuv puurkaev katastri nr 22498, 116 m sügav, 93 m manteltoru, Kambrium-Vendi veekiht

Kaugus lähima 140

#### pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: EE\_5 Muuga-Tallinna-Kakumäe lahe rannikuvesi

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Kaitstud

põhjavee kaitstus:  
Põhjavee reostus: Vähetõenäoline  
Põhjaveekiht: Kvaternaär  
Joogivee kvaliteet: Andmed puuduvad, piirkonnas on ühisveevarustus  
Pinnakate: 60-70 m paks: liiv-kruus, savi-liivsavi, moreen

### **Välitöö põhjal**

Maapealsete mahutite arv: 0  
Maapealsete mahutite kogumaht (m3): 0  
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3): 0  
Maapealsete mahutite seisukord: -  
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord: -  
Maa-aluste mahutite arv: 0  
Maa-alused mahutite kogumaht (m3): 0  
Maa-aluste mahutite seisukord: -  
Maa-aluste jäätmete kogus (m3): 0  
Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:  
Mahutid puuduvad  
Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala: 0  
Muude reostunud ehitiste 0  
Ohtlike ainete maht ehitistes: 0  
Reostuskolle Puudub

### **Objekti lühikirjeldus:**

Endiste sõjaväeosade territooriumil on väikeelamute rajoon. Kunagiste reostusobjektide asukohtades reostusnähte ei tuvastatud.

### **Risk**

Risk joogiveele: Puudub  
Risk põhjaveele: Puudub  
Risk pinnaveele: Puudub  
Risk üleujutusale: Puudub  
Risk elutsooni õhule: Puudub  
Risk kaitsealustele liikidele: Puudub  
Risk inimesele: Puudub

### **Järeldused**

#### **Märkused:**

#### **Järeldused:**

Täielikult likvideeritud ja asemel väikeelamute rajoon. Ettepanek kanda objekt arhiivi