

PALDISKI PIIRIVALVE KORDON

Kood (vana): 161-00
Kood: JRA0000142

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Harju maakond
Omaavalitsus: Paldiski linn
Asustusüksus: Paldiski linn
Aadress: Majaka tee 8b

Kaardiink:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU82&user_id=at&punkt=502394.444809602,6581145.12678587&zoom=1000&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs pole piiratud

Tsoon: Elutsoon

Ümbruskonna asustus:

Elamu- ja tööstusmaa

Objekti kasutus praegusel ajal: Tegevused puuduvad

Seisund: Likvideeritud

Reostuse liik: Maapealne

Reostuse Kohalik

Objekti 5

kategooria:

Maomaniku andmed

Maomanik: Eesti Vabariik (Riigi Kinnisvara AS)

E-mail: info@rkas.ee

Telefon 606 3400

Aadress: N/A

Omaniku liik: Juriidiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Majaka tee 8, 8a ja 8a kinnistutel asusid kütusehoidla, laohooned, autogaraažid, elu- ja kasarmuhooned koos kuuridega.

Alal läbiviidud uuringud:

1993. a EcoPro: Kütusehoidla ja tema ümbrus on tugevasti reostunud naftaproduktidega (38 m2 pinnast reostunud 1,2 t naftaproduktidega). Autogaraažides on 42 m2 suurusel pinnal imibunud pinnasesse 0,65 t naftaprodukte.

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

Kütusehoidla likvideeritud

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): 0,008

Reostuse maht (m3): N/A

Reostunud pinnase kogus (t): 1,9

Reoained:

Naftasaadused

Reoainete kontsentratsioon:

Andmed puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): 0

Elamu info:

EE01093158 Majaka tee 8, EE02304634 Majaka tee 8a

Kaugus lähima 0

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

Keskkonnaregistri andmetel Majaka 8 kinnistul PRK0011502 (sügavus 47 m)

Kaugus lähima 250

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: EE_6 Pakri lahe rannikukogum

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Kaitsmata

põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus: Andmed puuduvad
Põhjaveekiht: Ordoviitsiumi-kambriumi
Joogivee kvaliteet: Andmed puuduvad
Pinnakate: PRK0011502 geoloogilise läbilõike järgi muld 0...0,5 m, saviliiv kruusaga 0,5...1,9 m, lubjakivi (mergel ja savi vaheldumisi) 1,9...10,9 m, glaukoniitliivakivi 10,9...15,5 m, diktüoneemakilt 15,5..19 m, liivakivi 19...23,5 m, aleuroliit liivakivi vahekihtidega 23,5...47 m

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv: 0
Maapealsete mahutite kogumaht (m3): 0
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3): 0
Maapealsete mahutite seisukord: -
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord: -
Maa-aluste mahutite arv: 0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3): 0
Maa-aluste mahutite seisukord: -
Maa-aluste jäätmete kogus (m3): 0
Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:
Mahutid puuduvad
Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala: 0
Muude reostunud ehitiste 0
Ohtlike ainete maht ehitistes: 0
Reostuskolle Puudub

Objekti lühikirjeldus:

Majaka 8 kinnistul on alles varisemisohtlikud hooned ja varemed. Varemetele on kinnitatud vastavad ohutussildid. Nähtavat pinnasereostust ei esine.

Risk

Risk joogiveele: Puudub
Risk põhjaveele: Puudub
Risk pinnaveele: Puudub
Risk üleujutusosalale: Puudub
Risk elutsooni õhule: Puudub
Risk kaitsealustele liikidele: Puudub
Risk inimesele: Väike

Järeldused

Märkused:

KOV andmetel ei kuulunud Majaka tee 21 kinnistu piirivalvekordonile (kinnistule on ka ligipääs välistatud, ala piiravad lukustatud väravad ja valvekoer).

Järeldused:

Maa peal on lagunenud hooned, mis võivad olla võimalikeks ohuallikateks inimesele. Pinnasetööde tegemisel (sh kaevude rajamine) tuleb tegevus kooskõlastada kohaliku Keskkonnaametiga.