

# PIIRIÕPPEKESKUS PALDISKIS

**Kood (vana):** 163-00  
**Kood:** JRA0000144

## Põhiandmed

### Asukoht

**Maakond:** Harju maakond  
**Omaavalitsus:** Paldiski linn  
**Asustusüksus:** Paldiski linn  
**Aadress:** Kadaka tee 2

### Kaardiink:

[http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app\\_id=UU82&user\\_id=at&punkt=502932,6582625&zoom=1000&LANG=1](http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU82&user_id=at&punkt=502932,6582625&zoom=1000&LANG=1)

**Ligipääs objektile:** Ligipääs pole piiratud

**Tsoon:** Tööstustsoon

### Ümbruskonna asustus:

Tootmismaa, maatulundusmaa

**Objekti kasutus praegusel** Äritegevus

### ajal:

**Seisund:** Likvideeritud

**Reostuse liik:** Maapealne

**Reostuse** Kohalik

**Objekti** 5

### kategooria:

## Maaomaniku andmed

**Maaomanik:** OÜ Pakri Tuulepargid

**E-mail:** info@neljaenergia.ee

**Telefon** 639 6610 (Tootmisjuht Erki Kallas 639 6682)

**Aadress:** Regati pst. 1, Tallinn 11911

**Omaniku liik:** Juriidiline isik

## Objekti ajalugu

### Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Väeosa territooriumil asusid järgmised keskkonnoahtlikud hooned: kütusehoidla, autoremondikanal, katlamaja, autogaraažid, sigala

### Alal läbiviidud uuringud:

1993. a EcoPro: kõige suuremaks reostuskoldeks oli kütusehoidla ja tema ümbrus. Hoidla territooriumil ja tema ümbruses maapinnal kokku 27 m<sup>2</sup> pinnasest reostatud 0,9 t naftaproduktidega. Oht ümbruskonna põhjavele.

### Alal seni teostatud likvideerimistööd:

Kütusehoidla likvideeritud

### Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

## Reostuse info

### Aruannete põhjal

**Reostunud ala pindala (ha):** N/A

**Reostuse maht (m<sup>3</sup>):** N/A

**Reostunud pinnase kogus (t):** N/A

### Reoained:

Diiselmütus

### Reoainete kontsentratsioon:

Andmed puuduvad

**Kaugus lähima elamuni (m):** 700

### Elamu info:

EE01969756 Majaka tee 21

**Kaugus lähima** 1200

**joogiveekaevuni (m):**

### Kaevu info:

Keskkonnaregistri andmetel ida suunas PRK0000541 (sügavus 120 m)

**Kaugus lähima** 500

**pinnaveekoguni (m):**

**Kogumi kood:** EE\_6 Pakri lahe rannikukogum

**Maapinnalt 1. aluspõhjalise** Kaitsmata

**põhjavee kaitstus:**

**Põhjavee reostus:** Andmed puuduvad

**Põhjaveekiht:** Kambrium-vendi  
**Joogivee kvaliteet:** Andmed puuduvad  
**Pinnakate:** Andmed puuduvad

### **Välitöö põhjal**

**Maapealsete mahutite arv:** 0  
**Maapealsete mahutite kogumaht (m3):** 0  
**Maapealsete jäätmete kogumaht (m3):** 0  
**Maapealsete mahutite seisukord:** -  
**Maapealsete mahutite alusvannide seisukord:** -  
**Maa-aluste mahutite arv:** 0  
**Maa-alused mahutite kogumaht (m3):** 0  
**Maa-aluste mahutite seisukord:** -  
**Maa-aluste jäätmete kogus (m3):** 0  
**Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:**  
Mahutid puuduvad  
**Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala:** 0  
**Muude reostunud ehitiste** 0  
**Ohtlike ainete maht ehitistes:** 0  
**Reostuskolle** Puudub

### **Objekti lühikirjeldus:**

Kinnistul on alles varisemisohtlikud hooned ja varemed. Varemetele on kinnitatud vastavad ohutussildid.  
Nähtavat pinnasereostust ei esine.

### **Risk**

**Risk joogiveele:** Puudub  
**Risk põhjaveele:** Puudub  
**Risk pinnaveele:** Puudub  
**Risk üleujutusale:** Puudub  
**Risk elutsooni õhule:** Puudub  
**Risk kaitsealustele liikidele:** Puudub  
**Risk inimesele:** Väike

### **Järeldused**

#### **Märkused:**

#### **Järeldused:**

Maapealsed reostuskolded on likvideeritud. Uuringuga pole tõestatud pinnase ja põhjavee reostuse likvideerimine. Pinnasetööde tegemisel (sh kaevude rajamine) tuleb tegevus kooskõlastada kohaliku Keskkonnaametiga.