

PALDISKI LÕUNASADAM

Kood (vana): 164-00
Kood: JRA0000145

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Harju maakond
Omaavalitsus: Paldiski linn
Asustusüksus: Paldiski linn
Aadress: Koka-Kõrtsu tee 3 // Jaama tee 14

Kaardiink:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGIS?app_id=UU82&user_id=at&punkt=504556.743707806,6577701.9909144&zoom=1000&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs piiratud

Tsoon: Tööstustsoon

Ümbruskonna asustus:

Tootmismaa

Objekti kasutus praegusel Äritegevus

ajal:

Seisund: Likvideeritud

Reostuse liik: Puudub

Reostuse Kohalik

Objekti 5

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maomanik: AS Tallinna Sadam (Paldiski Lõunasadam)

E-mail: N/A

Telefon 6318800

Aadress: N/A

Omaniku liik: Juriidiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Praeguse Lõunasadama ehitamine algas 1939. a NSVL kaitsejõudude poolt. Sadamasse oli rajatud allveelaevade ja torpeedode teenindamiseks mõeldud allüksused. Rajatiste ülevõtmisel 1993. aastal olid militaarse sisuga ettevõtted demonteeritud või lammutatud. Kuni 1994. a septembrini toimus Vene kaitsejõudude poolt sõjatehnika, seadmete, kemikaalide jms transport. Kinnistul 58001:001:0243 haldas sel ajal endist galvaanikatehase territooriumi AS Larga.

Alal läbiviidud uuringud:

1995. RAS REI: peakai piirkonnas merepõhja 0,5 m paksusest põhjamudast võeti 4 proovi. Järeldus, et setete ja reostuse akumulatsiooni eriti ei toimu selles piirkonnas. Cd väärtused tublisti alla elutsooni juhtarvu.

1995. a EcoPro V-074: kokku on tugevasti reostatud ca 5000 m³ pinnast. Suurim naftareostus on endise allveelaevade kütusehoidla piirkonnas, kus reostus ulatub lubjakivisse ja põhjavette.

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

EcoPro 1995 - 5 t (s.h. 0,11 t akusid)

1997.-98. a käideldi naftaproduktidega reostatud pinnast (ca 1000 m³), mille tulemusena suur osa vähem reostatud pinnast on likvideeritud.

1999. a EcoPro: naftareostusega pinnas on likvideeritud ja laialilaotatud tööstusrajooni haljastuseks. Pliiga reostatud pinnas koguti kokku ja pakendati (ca 80 t) ning toimetati Paldiski jäätmehooldlasse. Kaadmiumireostus likvideeritud (endiselt Larga galvaanikatööstuse territooriumilt), sh puhastati kaadmiumisestega reostatud kanalisatsioonisüsteem, puhastusjaam ja kanalisatsiooni suudmeosa meres. Kogu torustik pesti läbi, setet oli ca 20t (ka täiendavate maa-aluste mahutite (3tk) tühjendamine).

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): N/A

Reostuse maht (m³): N/A

Reostunud pinnase kogus (t): N/A

Reained:

Cd, Pb, naftaproduktid

Reainete kontsentratsioon:

Naftasaadused 7650 mg/kg; Pb 171 g/mg

Kaugus lähima elamuni (m): 100

Elamu info:

EE02849621 Rae põik 1

Kaugus lähima N/A**joogiveekaevuni (m):****Kaevu info:**

Tsentraalne veevarustus. Mõju puudub

Kaugus lähima N/A**pinnaveekoguni (m):****Kogumi kood:** EE_6 Pakri lahe rannikukogum**Maapinnalt 1. aluspõhjalise** Kaitsmata**põhjavee kaitstus:****Põhjavee reostus:** Reostunud. 1995. a info alusel**Põhjaveekiht:** Andmed puuduvad**Joogivee kvaliteet:** Andmed puuduvad, piirkonnas on ühisveevarustus**Pinnakate:** Pinnakatte paksus on 0,3...8,6 m, valdavalt alla 2 m (veeristik, kruus ja saviliivmoreen).**Välitöö põhjal****Maapealsete mahutite arv:** 0**Maapealsete mahutite kogumaht (m3):** 0**Maapealsete jäätmete kogumaht (m3):** 0**Maapealsete mahutite seisukord:** -**Maapealsete mahutite alusvannide seisukord:** -**Maa-aluste mahutite arv:** 0**Maa-alused mahutite kogumaht (m3):** 0**Maa-aluste mahutite seisukord:** -**Maa-aluste jäätmete kogus (m3):** 0**Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:**

Mahutid puuduvad

Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala: 0**Muude reostunud ehitiste** 0**Ohtlike ainete maht ehitistes:** 0**Reostuskolle** Puudub**Objekti lühikirjeldus:**

Endine kütuseladu on likvideeritud, maa-ala tasandatud, kasutatakse puidu ladustamiseks. Endised pinnasereostusega alad on kaetud asfaltiga. Nähtavat reostust ei tuvastatud. AS Larga endises hoones tegutseb ESTEVE Terminal pakkudes ladustamisteenuseid. **Risk**

Risk joogiveele: Puudub**Risk põhjaveele:** Puudub**Risk pinnaveele:** Puudub**Risk üleujutusale:** Puudub**Risk elutsooni õhule:** Puudub**Risk kaitsealustele liikidele:** Puudub**Risk inimesele:** Puudub**Järeldused****Märkused:****Järeldused:**

Maapealsed reostuskolded on likvideeritud. Tehtud on pinnasereostuse likvideerimise töid. Uuringuga pole tõestatud pinnase ja põhjavee reostuse likvideerimise edukust. Pinnasetööde tegemisel (sh kaevude rajamine) tuleb tegevus kooskõlastada kohaliku Keskkonnaametiga.