

AS NITROFERT TERRITOORIUM

Kood (vana): 165-00
Kood: JRA0000146

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Ida-Viru maakond
Omavalitsus: Kohtla-Järve linn
Asustusüksus: Järve linnaosa
Aadress: Järveküla tee 1

Kaardiink:

http://xgis.maaamet.ee/XGIS/XGIS?app_id=UU82&user_id=at&punkt=683534.9,6589868.9&zoom=2000&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs piiratud

Tsoon: Tööstustsoon

Ümbruskonna asustus:

Kagus-edelas tööstusettevõtted, loodes-kirdes põllud ja metsad

Objekti kasutus praegusel Äritegevus

ajal:

Seisund: Likvideerimistööd teostatud ei ole

Reostuse liik: Puudub

Reostuse Kohalik

Objekti 5

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: AS Nitrofert
E-mail: info@nitrofert.ee
Telefon: 3378310
Aadress: Järveküla tee 1 Kohtla-Järve
Omaniku liik: Juriidiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

1968. a alustas siin tegevust lämmastikväetiste tehas, kus peale ammoniaagi ja selle kõrvalprodukti karbamiidi toodeti ka väävel- ja fosforhapet. Tehas suleti 1992. a ja alustas uue omanikuga renoveeritud seadmete- hoonetega uuesti 1993. a maagaasist ammoniaagi ja selle kõrvalprodukti karbamiidi tootmist.

Alal läbiviidud uuringud:

Puuduvad

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

2015. a likvideeriti Protilif Grupp OÜ poolt maa-alune 50 m³ suurune mahuti

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Kaasaegse tootmistehnoloogia juurutamine

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): N/A

Reostuse maht (m3): N/A

Reostunud pinnase kogus (t): N/A

Reoained:

Väetised N ja karbamiid

Reoainete kontsentratsioon:

Andmed puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): 1600

Elamu info:

EE00667050 Metsa tn 14

Kaugus lähima 600

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

Uus-Tehase 3 asuvad puurkaevud katastri nr 2183-2186

Kaugus lähima 770

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: 1070700_1 Kohtla

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Kaitsmata

põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus: Andmed puuduvad

Põhjaveekiht: Ordoviitsium
Joogivee kvaliteet: Andmed puuduvad, piirkonnas on ühisveevarustus
Pinnakate: Täitepinnas ja saviliivmoreen 1,5-2,5 m

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv: 0
Maapealsete mahutite kogumaht (m3): 0
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3): 0
Maapealsete mahutite seisukord: -
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord: -
Maa-aluste mahutite arv: 0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3): 0
Maa-aluste mahutite seisukord: -
Maa-aluste jäätmete kogus (m3): 0

Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:

Mahutid puuduvad

Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala: 0

Muude reostunud ehitiste 0

Ohtlike ainete maht ehitistes: 0

Reostuskolle Puudub

Objekti lühikirjeldus:

Tegutsev (momendil tootmine peatatud) tootmisettevõte, kasutab maagaasi ja õhulämmastikku ning katalüüsaineid (vaselahus).

Praegusel tootmisprotsessil on reostusohu väike. **Risk**

Risk joogiveele: Puudub

Risk põhjaveele: Puudub

Risk pinnaveele: Puudub

Risk üleujutusale: Puudub

Risk elutsooni ohule: Puudub

Risk kaitsealustele liikidele: Puudub

Risk inimesele: Puudub

Järeldused

Märkused:

Järeldused:

Ohtlike ainete nimekirja kuuluvate ainete reostust siin olemasoleva info põhjal olnud ei ole. Kui siin kunagi (20-25 a tagasi) väetisereostust (ammoniaak, karbamiid) esineski, siis tänaseks on need kergesti lenduvad ja vees lahustuvad ained aereerunud või põhjaveega laiali kantud ning nii pinnas kui ka põhjavesi suure tõenäosusega isepuhastunud.