

RAVILA KATLAMAJA KÜTUSEHOIDLA

Kood (vana): 168-00
Kood: JRA0000148

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Harju maakond
Omavalitsus: Kose vald
Asustusüksus: Ravila alevik
Aadress: Ravila tee 25a

Kaardiink:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGIS?app_id=UU82&user_id=at&punkt=569739,6561271&zoom=1000.00000000047&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs pole piiratud

Tsoon: Elutsoon

Ümbruskonna asustus:

Elamumaa ja ühiskondlike ehitiste maa

Objekti kasutus praegusel Muu tegevus

ajal:

Seisund: Likvideeritud

Reostuse liik: Pinnas

Reostuse Kohalik

Objekti 5

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: Ivan Boitšuk, Kalev Orav

E-mail: ivanboitsuk@gmail.com

Telefon: N/A

Aadress: N/A

Omaniku liik: Füüsiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Ravila vanadekodu juures asuv katlamaja kütusehoidla (nüüdseks rekonstreeritud), mille juures asus mahutipark. Mahutipargis 4 maa-pealset mahutit ja 2 maa-alust mahutit. Katlamaja töötajate sõnul olid maa-alused mahutid a 25 m³, millest üks kandiline. Eeldatav õlijaätmete maht mahutites oli 50 m³.

Alal läbiviidud uuringud:

Puuduvad

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

2004. a AS EcoPro: likvideeritud 50 m³ kütusehoidla (õlijaäde mahus 25,5 t ja reostunud pinnas 50 t)

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): N/A

Reostuse maht (m³): N/A

Reostunud pinnase kogus (t): N/A

Reoained:

Õlijaätmed

Reoainete kontsentratsioon:

Andmed puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): 100

Elamu info:

EE01940967 Ravila tee 21 // EE01940912 Ravila mõis, põhjas Ravila tn elamud

Kaugus lähima 115

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

Lõunas Ravila mõisa pargis PRK0001839 sügavus 67,2 m

Kaugus lähima 240

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: 1089200_2 Pirita_2

Maapinnalt 1. aluspõhjalse Keskmiselt kaitstud

põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus: Andmed puuduvad

Põhjaveekiht: Siluri-Ordoviitsiumi
Joogivee kvaliteet: Andmed puuduvad
Pinnakate: Andmed puuduvad

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv: 0
Maapealsete mahutite kogumaht (m3): 0
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3): 0
Maapealsete mahutite seisukord: -
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord: -
Maa-aluste mahutite arv: 0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3): 0
Maa-aluste mahutite seisukord: -
Maa-aluste jäätmete kogus (m3): 0

Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:

Kinnistul asub üks 50 m3 mahuti, millel lekkekindel ja heas seisukorras alusvann. Endise katlamaja mahutipark on likvideeritud

Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala: 0
Muude reostunud ehitiste 0
Ohtlike ainete maht ehitistes: 0
Reostuskolle Puudub

Objekti lühikirjeldus:

Mahutipark on likvideeritud, maapind tasandatud. Ei esine nähtavaid jääkreostuskoldeid. Katlamaja hoone rekonstrueeritud ja muul otstarbel kasutuses.

Risk

Risk joogiveele: Puudub
Risk põhjaveele: Puudub
Risk pinnaveele: Puudub
Risk ülejutusale: Puudub
Risk elutsooni õhule: Puudub
Risk kaitsealustele liikidele: Puudub
Risk inimesele: Puudub

Järeldused

Märkused:

Järeldused:

Mahutipark likvideeritud, katlamaja hoone on rekonstrueeritud ja eraomandina muul otstarbel kasutusel.

Pinnasetööde tegemisel (sh kaevude rajamine) tuleb tegevus kooskõlastada kohaliku Keskkonnaametiga.