

VIHASOO AIANDI KATLAMAJA MAHUTIPARK

Kood (vana): 169-00
Kood: JRA0000149

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Harju maakond
Omavalitsus: Kuusalu vald
Asustusüksus: Vihasoo küla
Aadress: Pauna

Kaardiink:

http://xgis.maaamet.ee/XGIS/XGis?app_id=UU82&user_id=at&punkt=601520,6602500&zoom=1000&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs piiratud

Tsoon: Tööstustsoon

Ümbruskonna asustus:

Maatulundus- ja tootmismaad, põhjas elumaad.

Objekti kasutus praegusel Tegevused puuduvad

ajal:

Seisund: Likvideeritud
Reostuse liik: Pinnas, põhjavesi
Reostuse Kohalik
Objekti 5

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: Riina Maisma
E-mail: riinamaisma@hotmail.com
Telefon: 56634771
Aadress: Pauna, Vihasoo küla, Kuusalu vald, 74703
Omaniku liik: Füüsiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Alal asus kolhoosi aiandi katlamaja ja selle vedelkütte mahutipark kahe 400 m³ mahutiga. On olnud mitmeid avariisid, ühe korral olevat õli jooksnud isegi Loobu jõkke.

Alal läbiviidud uuringud:

Puuduvad

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

Maapinnalt likvideeriti mahutid ja seadmed 1994.a

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): N/A

Reostuse maht (m³): N/A

Reostunud pinnase kogus (t): N/A

Reoained:

Masuut (põlevkiviõli)

Reoainete kontsentratsioon:

Andmed puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): 60

Elamu info:

EE02162510 Kati

Kaugus lähima 140

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

Vihasoo aiandi katastri nr 688, 85 m sügav, filter 67-83 m, Kambrium-Vendi veekiht

Kaugus lähima 280

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: 1077900_2 Loobu_2

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Nõrgalt kaitstud

põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus: Andmed puuduvad

Põhjaveekiht: Kvaternaär

Joogivee kvaliteet: Normidele vastav
Pinnakate: 14 m paks: liiv, moreen

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv: 0
Maapealsete mahutite kogumaht (m3): 0
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3): 0
Maapealsete mahutite seisukord: -
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord: -
Maa-aluste mahutite arv: 0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3): 0
Maa-aluste mahutite seisukord: -
Maa-aluste jäätmete kogus (m3): 0

Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:

Mahutid on likvideeritud

Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala: 0

Muude reostunud ehitiste 0

Ohtlike ainete maht ehitistes: 0

Reostuskolle Puudub

Objekti lühikirjeldus:

Mahutipark ja torustik likvideeritud, pumbamaja alles. Viimases olulisi reostusnähte pole, järele jäänud vaid kütusehais. Maapinnal reostusnähte ei tuvastatud.

Risk

Risk joogiveele: Puudub

Risk põhjaveele: Puudub

Risk pinnaveele: Puudub

Risk üleujutusale: Puudub

Risk elutsooni õhule: Puudub

Risk kaitsealustele liikidele: Puudub

Risk inimesele: Puudub

Järeldused

Märkused:

Järeldused:

Reostusallikas likvideeritud ja kaebusi pole.