

HARA TAGALAVÄEOSA

Kood (vana): 170-00
Kood: JRA0000150

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Harju maakond
Omavalitsus: Kuusalu vald
Asustusüksus: Hara küla
Aadress: Hara Sadam

Kaardiink:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU82&user_id=at&punkt=591100,6605900&zoom=1000&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs pole piiratud

Tsoon: Tööstustsoon

Ümbruskonna asustus:

Metsad, idas meri, lõunas kohati elamumaad

Objekti kasutus praegusel Tegevused puuduvad
ajal:

Seisund: Likvideerimistööd teostatud ei ole

Reostuse liik: Pinnas

Reostuse Kohalik

Objekti A

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: OÜ Omega Shipping
E-mail: info@omegaship.ee
Telefon: 51 14 020, 62 77 164
Aadress: Jõe 5, 10151 Tallinn
Omaniku liik: Juriidiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Alal asus NL armee tagalaväeosa (ladu)

Alal läbiviidud uuringud:

Puuduvad

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

Puuduvad

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): 0

Reostuse maht (m3): 0

Reostunud pinnase kogus (t): 0

Reoained:

Andmed puuduvad

Reoainete kontsentratsioon:

Andmed puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): 125

Elamu info:

EE00955859 Metsaveere

Kaugus lähima 1000

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

Seljaku suurkaev katastri nr 15445, 48 m sügav, filter 36-44 m, kvaternaari veekiht

Kaugus lähima 0

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: EE_3 Hara lahe rannikuvesi

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Kaitstud

põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus: Vähetõenäoline

Põhjaveekiht: Kvaternaar

Joogivee kvaliteet: Andmed puuduvad

Pinnakate: 80-100 m paks: liiv moreen

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv:	0
Maapealsete mahutite kogumaht (m3):	0
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3):	0
Maapealsete mahutite seisukord:	-
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord:	-
Maa-aluste mahutite arv:	0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3):	0
Maa-aluste mahutite seisukord:	-
Maa-aluste jäätmete kogus (m3):	0
Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:	

Mahutid puuduvad

Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala:	0
--	---

Muude reostunud ehitiste	0
--------------------------	---

Ohtlike ainete maht ehitistes:	0
--------------------------------	---

Reostuskolle	Puudub
--------------	--------

Objekti lühikirjeldus:

Vana mahajääatud sõjaväeosa, hooned alles, kuid rüüstatud, ümbrus tugevasti võsastunud. Midagi reostusele viitavat ei leidnud.

Risk

Risk joogiveele:	Puudub
------------------	--------

Risk põhjaveele:	Puudub
------------------	--------

Risk pinnaveele:	Puudub
------------------	--------

Risk üleujutusale:	Puudub
--------------------	--------

Risk elutsooni õhule:	Puudub
-----------------------	--------

Risk kaitsealustele liikidele:	Puudub
--------------------------------	--------

Risk inimesele:	Puudub
-----------------	--------

Järeldused

Märkused:

Järeldused:

Jääkreostuse olemasolu vanemate materjalide põhjal ei selgu; ka ülevaatusel midagi ohtlikku ei tuvastatud ja seetõttu ettepanek kanda objekt arhiivi.