

KIIU PIIMAÜHISTU KATLAMAJA MASUUDIHOIDLA

Kood (vana): 171-00
Kood: JRA0000151

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Harju maakond
Omavalitsus: Kuusalu vald
Asustusüksus: Kiiu alevik
Aadress: Mõisa tee 11

Kaardiink:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGIS?app_id=UU82&user_id=at&punkt=578571,6590859&zoom=1000&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs pole piiratud

Tsoon: Tööstustsoon

Ümbruskonna asustus:

Põhjas-lõunas ärimaad, läänes-idas elamumaad

Objekti kasutus praegusel Tegevused puuduvad
ajal:

Seisund: Likvideeritud
Reostuse liik: Pinnas, põhjavesi
Reostuse Kohalik
Objekti 4

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: Tõnu Heidov, Hot Holding OÜ
E-mail: tonu.heidov@mail.ee
Telefon: 50 76 040
Aadress: Ristiku 41-10, 10320 Tallinn
Omaniku liik: Füüsiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Alal asus koorejaam (meierei), hilisem Kiiu Piimaühistu, millel oli oma katlamaja ja selle vedelkütusehoidla

Alal läbiviidud uuringud:

Puuduvad

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

2008. aastal demonteeriti kõik maapealne (mahutid, pumpla, torustik).

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): N/A
Reostuse maht (m3): N/A
Reostunud pinnase kogus (t): N/A

Reoained:

Masuut (põlevkiviõli)

Reoainete kontsentratsioon:

Andmed puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): 60

Elamu info:

EE00983969 Linnuse tn 8

Kaugus lähima 60

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

Kiiu piimaühistu suurkaev katastri nr 905. 50 m sügav, filter 28-45 m, Orodviitsium-Kambriumi veekiht

Kaugus lähima 1800

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: 1082800_1 Valkla

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Kaitsmata

põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus: Võimalik

Põhjaveekiht: Ordoviitsium

Joogivee kvaliteet: Andmed puuduvad, piirkonnas on ühisveevarustus

Pinnakate: 1 m moreeni

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv:	0
Maapealsete mahutite kogumaht (m3):	0
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3):	0
Maapealsete mahutite seisukord:	-
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord:	-
Maa-aluste mahutite arv:	0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3):	0
Maa-aluste mahutite seisukord:	-
Maa-aluste jäätmete kogus (m3):	0
Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:	

Mahutid on likvideeritud

Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala:	20
--	----

Muude reostunud ehitiste	0
--------------------------	---

Ohtlike ainete maht ehitistes:	0
--------------------------------	---

Reostuskolle	Stabiliseerunud
--------------	-----------------

Objekti lühikirjeldus:

Maapealsed rajatised on likvideeritud ja objekti asukoht veidi võsastunud. Pumpla- alune ja mahutite asukohas maapind on laiguti masuudiga kaetud. Kraavi ääres 3 betoonrõngastest avatud kaevu (Ø 1,2 m, sügavus üle 2 m), milledest ühe betoonsein on masuudine ja selles oleval veel õlikiht. **Risk**

Risk joogiveele:	Puudub
------------------	--------

Risk põhjaveele:	Suur
------------------	------

Risk pinnaveele:	Väike
------------------	-------

Risk üleujutusale:	Puudub
--------------------	--------

Risk elutsooni õhule:	Puudub
-----------------------	--------

Risk kaitsealustele liikidele:	Puudub
--------------------------------	--------

Risk inimesele:	Väike
-----------------	-------

Järeldused

Märkused:

Järeldused:

Maapealsed rajatised on lammutatud, kuid nii pinnas kui ka põhjavesi võivad olla reostunud. Ala vajab täiendavat uuringut.