

TSENTRAALSED MÜRGILAUD

Kood (vana): 172-00
Kood: JRA0000152

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Harju maakond
Omavalitsus: Maardu linn
Asustusüksus: Maardu linn
Aadress: Vana-Narva mnt 30

Kaardiink:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU82&user_id=at&punkt=554761.9,6590873.2&zoom=1000&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs pole piiratud

Tsoon: Tööstustsoon

Ümbruskonna asustus:

Objekti ümbritsevad ida- ja põhjasuunas tööstusettevõtted, lõunasse jääb raudtee ja Tallinn-Narva maantee.

Objekti kasutus praegusel Äritegevus

ajal:

Seisund: Likvideerimistööd teostatud ei ole

Reostuse liik: Pinnas

Reostuse Kohalik

Objekti 5

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: Agrotarve AS
E-mail: info@agrotarve.ee
Telefon: 6379100
Aadress: Vana-Narva mnt 30, Tallinn 74114
Omaniku liik: Juriidiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Tööstuskaupade jae- ja hulgikaubandusega ning laomajandusega tegelev firma Agrotarve AS asutati 1972.a. Eesti Põllumajandustehnika kaupade ladustamisega

Alal läbiviidud uuringud:

1993. a AS Maves pinnaseuuringud: pinnas on reostunud 0,4 ha ulatuses kloori ja naftaproduktidega. Pestitsiidide sisaldused pinnases ületasid piirkontsentratsiooni. Kloori ja naftaproduktide sisaldus on nõnda suur, et pinnas vajaks puhastamist, vajalikuks peetakse ka edasisi uuringuid kemikaalide osas.
2004. a AS Maves veeproov Agrotarve AS sademeveekanalisatsioonist. Veas sisaldus põllumajanduses kasutatavaid mürke, mõningal määral ka raskmetalle.

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

Tõenäoliselt on osa pinnasereostust likvideeritud kahe endise väetiselao kokku ehitamisel.

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): 0,4

Reostuse maht (m3): N/A

Reostunud pinnase kogus (t): N/A

Reoained:

Naftasaadused, raskmetallid, kloor, põllumajanduskemikaalid

Reoainete kontsentratsioon:

Andmed puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): 450

Elamu info:

EE01965438 Kogre tn 2b

Kaugus lähima 0

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

Alal asub PRK0000135, sügavusega 40 m, filter 15 - 29,3 m.

Kaugus lähima 1500

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: 1089100_1 Kroodi

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Kaitsmata
põhjavee kaitstus:
Põhjavee reostus: Ei ole reostunud
Põhjaveekiht: Ordoviitsiumi-kambriumi põhjaveekogum Lääne-Eesti vesikonnas (04§2013)
Joogivee kvaliteet: Puhas
Pinnakate: Alal asuva puurkaevu geoloogilise läbilõike järgi on pinnakatte paksus 0,5 m, pinnakatte moodustab kultuurpinnas

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv: 0
Maapealsete mahutite kogumaht (m3): 0
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3): 0
Maapealsete mahutite seisukord: -
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord: -
Maa-aluste mahutite arv: 0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3): 0
Maa-aluste mahutite seisukord: -
Maa-aluste jäätmete kogus (m3): 0
Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:
Mahutid puuduvad
Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala: 0
Muude reostunud ehitiste 0
Ohtlike ainete maht ehitistes: 0
Reostuskolle Väheneb

Objekti lühikirjeldus:

Agrotarve AS territoorium on kaetud asfaldiga. Objekti lõunaosas asuvates endised väetiselaod on kokku ehitatud ning neis paikneb kauplus.

Risk

Risk joogiveele: Puudub
Risk põhjaveele: Puudub
Risk pinnaveele: Puudub
Risk ülejutusale: Puudub
Risk elutsooni ohule: Puudub
Risk kaitsealustele liikidele: Puudub
Risk inimesele: Puudub

Järeldused

Märkused:

Järeldused:

Alal teadlikult pinnasereostuse likvideerimistöid teostatud ei ole. Täiendavate uuringutega tasuks selgitada põllumajanduskemikaalide ja raskmetallide sisaldus AS Agrotarve sademekanalisatsioonis.