

ARUKÜLA MEREVÄELAOD

Kood (vana): 178-00
Kood: JRA0000156

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Harju maakond
Omavalitsus: Raasiku vald
Asustusüksus: Aruküla alevik
Aadress: Linnaku

Kaardiink:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU82&user_id=at&punkt=560100,6580400&zoom=1000&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs pole piiratud

Tsoon: Elutsoon

Ümbruskonna asustus:

Metsad, elamu-, äri- ja tootmismaad

Objekti kasutus praegusel Tegevused puuduvad

ajal:

Seisund: Likvideeritud

Reostuse liik: Maapealne

Reostuse Kohalik

Objekti A

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: Kaitseliit

E-mail: info@kaitseliit.ee

Telefon 7179005

Aadress: Toompea 8, 10142 Tallinn

Omaniku liik: Juriidiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Siin olid 1990-ndate aastate alguseni mereväe (s.o nr 10717) laod.

Alal läbiviidud uuringud:

Puuduvad

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

1994. a AS EcoPro teostas likvideerimistöid

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): 0

Reostuse maht (m3): 0

Reostunud pinnase kogus (t): 0

Reoained:

Puuduvad

Reoainete kontsentratsioon:

Puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): 50

Elamu info:

EE01038016 Välja tee 1

Kaugus lähima 900

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

Pumbamaja kinnistul asuv puurkaev katastri nr 704, 191 m sügav, filter 159-191 m, Kambrium-Vendi veekiht

Kaugus lähima 5300

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: 1087900_2 Jöelähtme_2

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Kaitsmata

põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus: Vähetõenäoline

Põhjaveekiht: Ordoviitsium

Joogivee kvaliteet: Normidele vastav

Pinnakate: Kuni 1 m moreeni

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv: 0

Maapealsete mahutite kogumaht (m3): 0

Maapealsete jäätmete kogumaht (m3): 0

Maapealsete mahutite seisukord: -

Maapealsete mahutite alusvannide seisukord: -

Maa-aluste mahutite arv: 0

Maa-alused mahutite kogumaht (m3): 0

Maa-aluste mahutite seisukord: -

Maa-aluste jäätmete kogus (m3): 0

Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:

Mahutid puuduvad

Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala: 0

Muude reostunud ehitiste 0

Ohtlike ainete maht ehitistes: 0

Reostuskolle Puudub

Objekti lühikirjeldus:

Laohooned on täielikult likvideeritud, järel ainult nende asfalt- või betoonkatenditega asukohad, paaril suuremal ka vundamendi-jäänused. Puhas männimetsaalune, reostusnähte ei tuvastatud.

Risk

Risk joogiveele: Puudub

Risk põhjaveele: Puudub

Risk pinnaveele: Puudub

Risk üleujutusale: Puudub

Risk elutsooni õhule: Puudub

Risk kaitsealustele liikidele: Puudub

Risk inimesele: Puudub

Järeldused

Märkused:

Järeldused:

Kuna maapinnal reostusnähte olnud ei ole (kõik ohtlikud ained on mainitud erinevates pakendites) ja laohooned on likvideeritud, puudub ka võimalik reostusohu ning objekti võib kanda arhiivi.