

ASTANGU LAOD

Kood (vana): 181-00
Kood: JRA0000157

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Harju maakond
Omavalitsus: Tallinn
Asustatusüksus: Haabersti linnaosa
Aadress: Kadaka tee 193a/Rehe põik 1 ja veel 15 kinnistut
Kaardi link:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGIS?app_id=UU82&user_id=at&punkt=536300,6584600&zoom=1000.00000000559&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs pole piiratud

Tsoon: Elutsoon

Ümbruskonna asustus:

Rajatav elamukvartal

Objekti kasutus praegusel Elamumaa

ajal:

Seisund: Likvideeritud

Reostuse liik: Pinnas

Reostuse Kohalik

Objekti 5

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: ligikaudu 15 kinnistut

E-mail: N/A

Telefon N/A

Aadress: N/A

Omaniku liik: Juriidiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Alal on olnud laskemoonalaod eelmise sajandi algusest saadik, pärast II Maailmasõda asus siin NL mereväe laod (s.o nr 53110).

Alal läbiviidud uuringud:

1994. a toimus keskkonnakahjustuste inventariseerimine. Tuvastati paljudes kohtades erinevat sorti (kemikaalid, naftasaadused, värvid, akud) ohtlikke aineid, mis paiknesid põhiliselt ala kaguosas.

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

1996. a korjas AS EcoPro kokku kõik maapinnal olevad ohtlikud ained (895 kg akusid, 3,5 tonni naftasaadustega määratud materjale, 600 kg vedelaid õli jääke, 0,9 t värvijäätmeid, 300 kg kemikaale ja 3,5 t asbesti)

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): 0,1

Reostunud pinnase kogus (t): N/A

Reoained:

Naftasaadused

Reoainete kontsentratsioon:

Andmed puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): 0

Elamu info:

EE01095450 Kadaka tee 193

Kaugus lähima 200

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

Kadaka pst. 165 asuv puurkaev katastri nr 97, 55 m sügav, filter 21-45 m, Orodviitsium-Kambriumi veekiht

Kaugus lähima 1500

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: 2001300_1 Harku järv

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Kaitsmata

põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus:	Vähetõenäoline
Põhjaveekiht:	Ordoviitsium
Joogivee kvaliteet:	Andmed puuduvad, piirkonnas on ühisveevarustus
Pinnakate:	Paksus 2-5 m: liivad

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv:	0
Maapealsete mahutite kogumaht (m3):	0
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3):	0
Maapealsete mahutite seisukord:	-
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord:	-
Maa-aluste mahutite arv:	0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3):	0
Maa-aluste mahutite seisukord:	-
Maa-aluste jäätmete kogus (m3):	0
Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:	
Mahutid puuduvad	
Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala:	0
Muude reostunud ehitiste	0
Ohtlike ainete maht ehitistes:	0
Reostuskolle	Puudub

Objekti lühikirjeldus:

Põhiliselt männimetsaalale rajatakse elamukvartalit (2 neljakorruselist elamut valmis). Maapinnal visuaalseid reostusnähte ei tuvastatud.

Risk

Risk joogiveele:	Puudub
Risk põhjaveele:	Puudub
Risk pinnaveele:	Puudub
Reostuse maht (m3):	N/A
Risk üleujutusale:	Puudub
Risk elutsooni õhule:	Puudub
Risk kaitsealustele liikidele:	Puudub
Risk inimesele:	Puudub

Järeldused

Märkused:

Järeldused:

Ohtlikud jäätmed 20 a tagasi eemaldatud ja vähene maapinnal olnud (naftasaaduste) reostus on paarikümne aasta jooksul isepuhastunud. Kaevetööde teostamisel on tarvilik konsulteerida Keskkonnaametiga.