

MÄNNIKU LASKEMOONALADUDE MAA-ALUSED MAHUTID

Kood (vana): 184-00
Kood: JRA0000160

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Harju maakond
Omavalitsus: Saku vald
Asustusüksus: Männiku küla
Aadress: Männiku linnak

Kaardilink:

http://xgis.maaamet.ee/XGIS/XGis?app_id=UU82&user_id=at&punkt=539508.5,6579460.2&zoom=10000.0000000002&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs pole piiratud

Tsoon: Tööstustsoon

Ümbruskonna asustus:

Alast lõunasse jääb Männiku küla, idas Männiku karjäär, läänes Pääsküla raba

Objekti kasutus praegusel Muu tegevus

ajal:

Seisund: Likvideeritud

Reostuse liik: Pinnas

Reostuse Kohalik

Objekti 4

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: Kaitseministeerium

E-mail: N/A

Telefon: N/A

Aadress: Sakala 1, 10141 Tallinn

Omaniku liik: Juriidiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Laskemoona ja relvastuse, vähemal määral keemia ja sõjaväe majandustarvete laod. Laskemoonalaod rajati ja olid kasutuses juba esimese Eesti Vabariigi ajal. Nõukogude Liidu sõjaväe kasutuse ajal hoiustati alal muuhulgas ka bensiini, diiselmootorid ja mootoriõlisid. Maasse oli kaevatud üle 50 mahuti (10 m³). Määrdeõlid olid ladestatud 200 l vaates. Pärast NSVL sõjaväe lahkumist olid mahutid suures osas tühjendatud (jääke 1,15 t mootoriõli, 0,36 t diiselõli).

Alal läbiviidud uuringud:

1994. aastal on läbi viidud keskkonnakahjustuste inventariseerimine. Selle käigus tuvastati pinnasereostus kütuse ja mootoriõlide mahutite ümbruses.

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

1995.-1999. a AS EcoPro ohtlike jäätmete koristamine, reostuse likvideerimine

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): N/A

Reostuse maht (m³): N/A

Reostunud pinnase kogus (t): N/A

Reoained:

Naftasaadused, raskmetallid (inventariseerimise järgi piki harjutusväljaku läänepiiri)

Reoainete kontsentratsioon:

Naftasaadused 64800 mg/kg

Kaugus lähima elamuni (m): 20

Elamu info:

EE00986517 Kuldre tee 1, EE02322067 Kuldre tee 2

Kaugus lähima 690

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

PRK0009525 sügavusega 35 m, filter 29-35 m.

Kaugus lähima 600

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: 1095500_1 Pääsküla

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Keskmiselt kaitstud
põhjavee kaitstus:
Põhjavee reostus: Ei ole reostunud
Põhjaveekiht: Siluri-Ordoviitsiumi Harju põhjaveekogum
Joogivee kvaliteet: Puhas
Pinnakate: Liiv ja kruus 27 m, selle all lubjakivirähk 1 m ulatuses.

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv: 0
Maapealsete mahutite kogumaht (m3): 0
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3): 0
Maapealsete mahutite seisukord: -
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord: -
Maa-aluste mahutite arv: 0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3): 0
Maa-aluste mahutite seisukord: -
Maa-aluste jäätmete kogus (m3): 0
Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:
Mahutid on likvideeritud
Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala: 0
Muude reostunud ehitiste 0
Ohtlike ainete maht ehitistes: 0
Reostuskolle Stabiliseerunud

Objekti lühikirjeldus:

Ala kasutatakse tänapäeval Kaitseväe harjutusväljakuna. Vaadeldud alal asus hoonete varesid. 1994. aastal inventariseeritud maa-alused kütusemahutid olid likvideeritud. Nende asukohas oli pinnast eemaldatud, kohati oli näha mahutite aluste jäänuseid ning kütusetorude otsi. Alal oli märkimisväärselt paint-balli kuule (kuulide **Risk** kesti) ning kohati ka olmeprügi.

Männiku harjutusväljakust lõunas Männiku külas Kuldre teest lõunas asus (Kuldre tee 4 ja 6 mü) kunagi kütteladu. Maa-ala on võsastunud, seal asuvad hoonete vundamendid.

Risk joogiveele: Puudub
Risk põhjaveele: Puudub
Risk pinnaveele: Puudub
Risk ülejutusale: Puudub
Risk elutsooni ohule: Puudub
Risk kaitsealustele liikidele: Puudub
Risk inimesele: Puudub

Järeldused

Märkused:

Järeldused:

Objektil on maa-alused mahutid likvideeritud, koos nendega ka pinnasereostus. 1994. aastal RAS Keila Geoloogia inventariseerimise töö andmel on ala pinnas reostunud raskmetallidega. Praeguse pinnasereostuse taseme selgitamiseks tuleks alal ette näha pinnaseuurimised.