

ENDINE JUVEEL

Kood (vana): 186-00
Kood: JRA0000162

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Harju maakond
Omavalitsus: Tallinn
Asustusüksus: Kristiine linnaosa
Aadress: Kadaka tee 36

Kaardilink:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU82&user_id=at&punkt=538739.6,6586790.5&zoom=1000.00000000093&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs piiratud

Tsoon: Tööstustsoon

Ümbruskonna asustus:

Tööstusettevõtted, bürood

Objekti kasutus praegusel Äritegevus

ajal:

Seisund: -

Reostuse liik: Puudub

Reostuse Kohalik

Objekti A

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: OÜ Juveel
E-mail: juveel@juveel.ee
Telefon: N/A
Aadress: Kadaka tee 36, Tallinn
Omaniku liik: Juriidiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Ehete ja lauanõude tootmine, galvaaniline katmine väärismetallidega.

Alal läbiviidud uuringud:

Teadaolevalt uuringuid läbi viidud ei ole. AS Maves 1995. aasta töös „EV reostunud tsiviilobjektide keskkonnakahjustuste ulatus, keskkonnasaaste ohtlikus erinevate klasside kaupa, nende objektide puhastustööde vajalikkus ning prioriteedid“ hinnatud keskkonnale ohtlikuks tekkivate galvaanika/tsüaniidide jäätmete tõttu.

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

Puuduvad

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): 0

Reostuse maht (m3): 0

Reoained:

Puuduvad

Reoainete kontsentratsioon:

Puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): 350

Elamu info:

EE01654828 Kadaka tee 42b

Kaugus lähima 400

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

PRK0000391 sügavusega 33,5 m, filter 22,4-30,9 m.

(Alal on ühisveevarustus)

Kaugus lähima 1800

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: EE_5 Muuga-Tallinna-Kakumäe lahe rannikuvesi

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Kaitstud

põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus: Ei ole reostunud
Põhjaveekiht: Kvaternaär
Joogivee kvaliteet: Puhas
Pinnakate: Liiv 2 m, savi 4 m, liivsavi veeristega 10 m, liiv kruusa ja veeristega 14.

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv: 0
Maapealsete mahutite kogumaht (m3): 0
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3): 0
Maapealsete mahutite seisukord: -
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord: -
Maa-aluste mahutite arv: 0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3): 0
Maa-aluste mahutite seisukord: -
Maa-aluste jäätmete kogus (m3): 0
Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:
Mahutid puuduvad
Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala: 0
Muude reostunud ehitiste: 0
Ohtlike ainete maht ehitistes: 0
Reostuskolle: Puudub

Objekti lühikirjeldus:

Toodete katmiseks hõbedaga kasutatakse tsüaniidi (ca 10%) vesilahust. Vanni, milles hoitakse tsüaniidilahust, ei tühjendata. Pärast hõbetamist loputatakse tooteid mitmes järjestikus vannis, eemaldamaks

tsüaniidijäätmeid. Loputusvannide vett vahetatakse teatud aja tagant. Enne kanalisatsiooni juhtimist **Risk** tsüaniidijäätmeid sisaldav vesi puhastatakse. Tsüaniidimahuteid hoiustatakse nõuetekohaselt lukustatud ruumis. AS Juveel erastati aastal 1994. Varasem (nõukogudeaegne) tsüaniidihoidla asukoht ega hoiustamistingimused ei ole teada. Ettevõtte andmetel ei kasutatud varasemalt tsüaniidi puhastamiseks veest elektrolüüsi, vaid lahusele lisati soodat ning see aurustati. Seejärel transporditi aurustusjääd Moskvasse, kus sellest eraldati omakorda hõbedajäägid.

Reostunud pinnase kogus (t): 0

Risk joogiveele: Puudub
Risk põhjaveele: Puudub
Risk pinnaveele: Puudub
Risk ülejutusale: Puudub
Risk elutsooni õhule: Puudub
Risk kaitsealustele liikidele: Puudub
Risk inimesele: Puudub

Järeldused

Märkused:

AS Juveel on kantud ohtlike ettevõtete nimekirja.

Järeldused:

Puudub informatsioon jääkreostuse kohta objektil. Ettevõttes teadaolevalt mingeid õnnetusi juhtunud ei ole, teadaolevalt puuduvad uuringud jms aruanded endise Juveeli jääkreostuse kohta. Tõenäoliselt on objekt nimistus selle potentsiaalse reostusohu tõttu (kirjeldatud AS Maves 1995. aasta töös „EV reostunud tsiviilobjektide keskkonnakahjustuste ulatus, keskkonnasaaste ohtlikus erinevate klasside kaupa, nende objektide puhastustööde vajalikkus ning prioriteedid“). Objektil jääkreostus puudub ning andmete puudumise tõttu võib eeldada, et jääkreostust pole ka esinenud. Seetõttu teeme ettepaneku kanda endine Juveel arhiivi.