

ENDINE VASAR

Kood (vana): 187-00
Kood: JRA0000163

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Harju maakond
Omavalitsus: Maardu linn
Asustusüksus: Maardu linn
Aadress: Vana-Narva mnt 1

Kaardilink:

http://xgis.maaamet.ee/XGIS/XGis?app_id=UU82&user_id=at&punkt=552644.8,6591819.6&zoom=1000&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs piiratud

Tsoon: Tööstustsoon

Ümbruskonna asustus:

Tööstusmaa

Objekti kasutus praegusel Äritegevus

ajal:

Seisund: -

Reostuse liik: Puudub

Reostuse Kohalik

Objekti A

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: OÜ Vasar

E-mail: vasar@vasar.ee

Telefon 6348602

Aadress: Vana-Narva mnt. 1 Maardu 74114 Estonia

Omaniku liik: Juriidiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Esemete katmine galvaniliste pinnakatetega (tsink, vask, nikkel, kroom, tina). Galvaanika tootmistsehh rajati 1984. aastal.

Alal läbiviidud uuringud:

Puuduvad

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

Puuduvad

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): 0

Reostuse maht (m3): 0

Reostunud pinnase kogus (t): 0

Puuduvad

Reoainete kontsentratsioon:

Puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): 450

Elamu info:

EE03449381 Laiaküla tee 13

Kaugus lähima 200

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

PRK0000323 sügavusega 141 m, filter 102-136 m.

Kambriumi-Vendi põhjaveekogum

Kaugus lähima 3200

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: 1089100_1 Kroodi

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Kaitsmata

põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus: Ei ole reostunud

Põhjaveekiht: -

Joogivee kvaliteet: Andmed puuduvad
Pinnakate: Puurkaev PRK0000323 geoloogilise läbilõike järgi pinnakate puudub

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv: 0
Maapealsete mahutite kogumaht (m3): 0
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3): 0
Maapealsete mahutite seisukord: -
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord: -
Maa-aluste mahutite arv: 0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3): 0
Maa-aluste mahutite seisukord: -
Maa-aluste jäätmete kogus (m3): 0

Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:

Mahutid puuduvad

Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala: 0
Muude reostunud ehitiste: 0
Ohtlike ainete maht ehitistes: 0
Reostuskolle: Puudub

Objekti lühikirjeldus:

Ettevõtte puuduvad andmed endise Vasara ning jääkreostuse kohta. Ettevõtte kasutas tsüaniidi (praegusel hetkel ei kasutata) ning mitmeid raskmetalle (Ni, Cr, Zn, Cu). Ettevõtte puhastab oma heitveed enne kanalisatsiooni juhtimist. Kanalisatsiooni juhitavast heitveest võetakse korrapäraselt veeproove. **Risk**

Risk joogiveele: Puudub
Risk põhjaveele: Puudub
Risk pinnaveele: Puudub
Risk üleujutusale: Puudub

Reoained:

Risk elutsooni õhule: Puudub
Risk kaitsealustele liikidele: Puudub
Risk inimesele: Puudub

Järeldused

Märkused:

Ettevõtte tegutseb väljastatud kompleksloa alusel (nr L.KKL.HA-18826)

Järeldused:

Puudub informatsioon jääkreostuse kohta. Ettevõttes teadaolevalt mingeid õnnetusi juhtunud ei ole, teadaolevalt puuduvad uuringud jms aruanded endise Vasara jääkreostuse kohta. Tõenäoliselt on objekt nimistus selle potentsiaalse reostusohu tõttu (kirjeldatud AS Maves 1995. aasta töös „EV reostunud tsiviilobjektide keskkonnakahjustuste ulatus, keskkonnasaaste ohtlikus erinevate klasside kaupa, nende objektide puhastustööde vajalikkus ning prioriteedid“). Reostuse potentsiaalseks allikaks võis olla ebaõige kemikaalide ladustamine ning keskkonnale ohtlike ainete juhtimine kanalisatsiooni. Ettepanek kanda objekt arhiivi.