

NORMA

Kood (vana): 189-00
Kood: JRA0000165

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Harju maakond
Omavalitsus: Tallinn
Asustusüksus: Kristiine linnaosa
Aadress: Laki 14

Kaardilink:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGIS?app_id=UU82&user_id=at&punkt=538640,6587140&zoom=1000.00000000093&setlegend=SHYBR_

Ligipääs objektile: Ligipääs piiratud

Tsoon: Tööstustsoon

Ümbruskonna asustus:

Tööstusettevõtted, bürood

Objekti kasutus praegusel Äritegevus

ajal:

Seisund: Likvideeritud

Reostuse liik: Pinnas

Reostuse Kohalik

Objekti 5

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: AS Norma
E-mail: norma@autoliv.com
Telefon: 6500 444
Aadress: Laki 14, 10621 Tallinn, Eesti
Omaniku liik: Juriidiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Autode ohutusrihmade tootmine alates 1973. aastast.

Alal läbiviidud uuringud:

1998. a AS REI - pinnase- ja põhjaveeuuringud rajatava termikaliijaoskonna, kunagise katlamaja maa-alal.

2001. a Ehituskonstruksioonide Tugevdamise OÜ - Laki 14 objekti keskkonnamõjude hindamine. Täiendavaid keskkonnauuringuid pole peetud vajalikuks ja keskkonnasaasteallikaid ei fikseeritud.

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

1998. a Raiter Ehitus - termikaliijaoskonna rajamise käigus reostunud pinnase likvideerimine

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): N/A

Reostuse maht (m3): N/A

Reoained:

Naftasaadused

Reoainete kontsentratsioon:

Naftasaadused 86655 mg/kg

Kaugus lähima elamuni (m): 300

Elamu info:

EE01654832 Heinavälja tn 4

Kaugus lähima 700

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

PRK0000391 sügavusega 33,5 m, filter 22,4-30,9 m.

(Alal on ühisveevarustus)

Kaugus lähima 1400

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: EE_5 Muuga-Tallinna-Kakumäe lahe rannikuvesi

Maapinnalt 1. aluspõhjalse Kaitstud

põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus: Ei ole reostunud

Põhjaveekiht: Kvaternaar
Joogivee kvaliteet: Puhas
Pinnakate: Täitepinnas 1 m, turvas 1 m, tolmu- ja peeneliiv 7 m, kesk- ja jämeliiv 11 m, saviliivmoreen kuni sinisavini.

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv: 0
Maapealsete mahutite kogumaht (m3): 0
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3): 0
Maapealsete mahutite seisukord: -
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord: -
Maa-aluste mahutite arv: 0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3): 0
Maa-aluste mahutite seisukord: -
Maa-aluste jäätmete kogus (m3): 0

Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:

Mahutid puuduvad

Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala: 0
Muude reostunud ehitiste 0
Ohtlike ainete maht ehitistes: 0
Reostuskolle Stabiliseerunud

Objekti lühikirjeldus:

Kunagise katlamaja asemel on rajatud tootmishoone. Pinnasereostus on likvideeritud termikaliijaoskonna rajamisel.

Kogu AS Norma tootmisterritoorium on kaetud asfaldiga. **Risk**

Risk joogiveele: Puudub
Risk põhjaveele: Puudub
Reostunud pinnase kogus (t): N/A
Risk pinnaveele: Puudub
Risk üleujutusale: Puudub
Risk elutsooni õhule: Puudub
Risk kaitsealustele liikidele: Puudub
Risk inimesele: Puudub

Järeldused

Märkused:

Ettevõttes on rakendatud keskkonnajuhtimissüsteem ning väljastatud keskkonnakompleksluba nr L.KKL.HA-230904.

Järeldused:

Objekt ei kujuta endast ohtu pinnasele ega põhjaveele. Pinnasereostus on likvideeritud. Pinnase puhtus ei ole likvideerimistööde järgselt tõestatud.