

RANDVERE KÜTUSETERMINAL

Kood (vana): 193-00
Kood: JRA0000169

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Harju maakond
Omavalitsus: Viimsi vald
Asustusüksus: Haabneeme alevik
Aadress: Linnakumetsa

Kaardilink:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGIS?app_id=UU82&user_id=at&punkt=550283,6598648&zoom=1000.00000000023&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs pole piiratud

Tsoon: Elutsoon

Ümbruskonna asustus:

Metsamaa

Objekti kasutus praegusel ajal: Tegevused puuduvad

Seisund: Likvideeritud
Reostuse liik: Pinnas, põhjavesi
Reostuse kohalik
Objekti 5

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: Viimsi vald
E-mail: info@viimsivv.ee
Telefon: 6028 800
Aadress: Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Harjumaa
Omaniku liik: Juriidiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Kunagine NL sõjaväeosa 10717 (59030) kütusehoidla.

Alal läbiviidud uuringud:

1992.a keskkonnakahjustuste arvelevõtmise aruandes fikseeriti 5 enamresostunud ala.

1993.a uuringutöös kogeti, et enamus kütuselao pinnasest on praktiliselt puhas. Reostunuks jäi veel 10m pikkune kraavilõik (15m3 reostunud pinnast).

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

Likvideeriti kütusemahutid ja tugevasti reostunud pinnas.

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): 0,002

Reostuse maht (m3): 15

Reoained:

Masuut, diiselmootor, mineraalõli

Reoainete kontsentratsioon:

Naftasaadused 24380mg/kg

Kaugus lähima elamuni (m): 150

Elamu info:

EE01147392 Himbeku

Kaugus lähima 150

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

Kaevu kü-l 4m sügavune Salvkaev, veetase 1,9m maapinnast.

250 m objektist kirde pool Krillimäe (PRK0000192) 120m sügavune C-V veekihtide puurkaev, veevõtt toimub sügavusest 80-115m

Kaugus lähima 750

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: EE_5 Muuga-Tallinna-Kakumäe lahe rannikuvesi

Maapinnalt 1. aluspõhjalise kaitsemata

põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus: Andmed puuduvad
Põhjaveekiht: Kvaternaär
Joogivee kvaliteet: Andmed puuduvad
Pinnakate: Saviliiv, veeristik 2-3m; sügavamal Ca1 lk liivakivi

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv: 0
Maapealsete mahutite kogumaht (m3): 0
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3): 0
Maapealsete mahutite seisukord: -
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord: -
Maa-aluste mahutite arv: 0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3): 0
Maa-aluste mahutite seisukord: -
Maa-aluste jäätmete kogus (m3): 0

Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:

Mahutid puuduvad
Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala: 0
Muude reostunud ehitiste 0
Ohtlike ainete maht ehitistes: 0
Reostuskolle Stabiliseerunud

Objekti lühikirjeldus:

Objekt asub eemal elamutest, metsas, reostus on likvideeritud või 22 aasta jooksul looduslikult isepuhastunud.
Objektil on nähtud 2 siiberkaevu (Alar Mikk), ülevaatuse ajal leiti üks pealt lahtine maapinna tasemel 2,5m

sügavune kütusetorustiku siiberkaev. **Risk**

Risk joogiveele: Puudub
Risk põhjaveele: Puudub
Reostunud pinnase kogus (t): N/A
Risk pinnaveele: Puudub
Risk üleujutusale: Puudub
Risk elutsooni õhule: Puudub
Risk kaitsealustele liikidele: Puudub
Risk inimesele: Puudub

Järeldused

Märkused:

Järeldused:

Oluline pinnasereostus on likvideeritud. Ala muutmisel elamumaaks, tuleks teha 1993.a aruannetes nimetatud kraavilõigis (metsatee ja kraavi lõikumiskohast Randvere tee poole 10m) pinnase täiendav uuring. Lahtised kaevud tuleb likvideerida.