

# TAPASSAARE RAKETIBAAS

**Kood (vana):** 195-00  
**Kood:** JRA0000171

## Põhiandmed

### Asukoht

**Maakond:** Harju maakond  
**Omaavalitsus:** Kuusalu vald  
**Asustusüksus:** Kolgu küla  
**Aadress:** Polügoon 37

### Kaardiink:

[http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGIS?app\\_id=UU82&user\\_id=at&punkt=608800,6573950&zoom=2000&LANG=1](http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGIS?app_id=UU82&user_id=at&punkt=608800,6573950&zoom=2000&LANG=1)

**Ligipääs objektile:** Ligipääs piiratud

**Tsoon:** Tööstustsoon

### Ümbruskonna asustus:

Metsad

**Objekti kasutus praegusel ajal:** Muu tegevus

**Seisund:** Likvideeritud

**Reostuse liik:** Pinnas

**Reostuse** Kohalik

**Objekti** 5

### kategooria:

### Maaomaniku andmed

**Maaomanik:** Kaitseministeerium  
**E-mail:** Merili.Vipper@mil.ee  
**Telefon** 7170118, 53 076 392  
**Aadress:** Sakala 1, 10141 Tallinn  
**Omaniku liik:** Juriidiline isik

### Objekti ajalugu

#### Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

1950-ndatel rajati Tapa lennuvälja kaitseks raketibaas (NL õhukaitsevæeosa № 96420), kuhu rajati ka vedelkütusehoidla autode ja rakettide tankimiseks.

#### Alal läbiviidud uuringud:

1995.a tehti pinnaseõhu uuring samiiniireostuse tuvastamiseks. 24 uuringupunkrist sisaldas pinnaseõhk kuni 0,5 m sügavusel maapinnast trietüülamiini 6 kohas, s.h 2 kohas suures koguses.

1996.a rajati vedelkütusehoidlasse 12 puurauku, kust võeti 24 pinnase- ja 3 veeproovi naftasaaduste ja samiini sisalduse määramiseks. Naftasaadusi fikseeriti 3 punktis, ühes üle tööstusmaa piirarvu ja samiini 2 kaevises.

Tugev naftasaaduste reostus fikseeriti põhjavees ühes punktis.

#### Alal seni teostatud likvideerimistööd:

EcoPro 1997.a.

#### Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

### Reostuse info

#### Aruannete põhjal

**Reostunud ala pindala (ha):** N/A

**Reostuse maht (m3):** N/A

**Reostunud pinnase kogus (t):** N/A

#### Reoained:

Lennukikütus, diiselkütus, raketikütus

#### Reoainete kontsentratsioon:

Naftasaadused 5497 mg/kg

**Kaugus lähima elamuni (m):** N/A

#### Elamu info:

1000 m raadiuses elamud puuduvad

**Kaugus lähima** 3100

#### joogiveekaevuni (m):

#### Kaevu info:

Töörakörve külas, Pruuna mü asuv puurakev katastri nr 13425, 23 m sügav, 8 m manteltoru

**Kaugus lähima** 800

#### pinnaveekoguni (m):

**Kogumi kood:** 1079200\_2 Valgejõgi\_2

**Maapinnalt 1. aluspõhjalise** Nõrgalt kaitstud  
**põhjavee kaitstus:**  
**Põhjavee reostus:** Reostunud. Varasemate uurignute järgi 9720 µg/ naftasaadusi  
**Põhjaveekiht:** Ordoviitsium  
**Joogivee kvaliteet:** Andmed puuduvad  
**Pinnakate:** 5,8 m paksune: liiv, moreen

### **Välitöö põhjal**

**Maapealsete mahutite arv:** 0  
**Maapealsete mahutite kogumaht (m3):** 0  
**Maapealsete jäätmete kogumaht (m3):** 0  
**Maapealsete mahutite seisukord:** -  
**Maapealsete mahutite alusvannide seisukord:** -  
**Maa-aluste mahutite arv:** 0  
**Maa-alused mahutite kogumaht (m3):** 0  
**Maa-aluste mahutite seisukord:** -  
**Maa-aluste jäätmete kogus (m3):** 0  
**Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:**  
Mahutid puuduvad  
**Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala:** 0  
**Muude reostunud ehitiste** 0  
**Ohtlike ainete maht ehitistes:** 0  
**Reostuskolle** Väheneb

### **Objekti lühikirjeldus:**

Tegutsev kaitsevää polügon, kus on teed rekonstrueeritud ja vana hoonestu, s.h endine kütusehoidla, osaliselt likvideeritud. Praegu on seal hõreda murukattega liivapinnas.

### **Risk**

**Risk joogiveele:** Puudub  
**Risk põhjaveele:** Väike  
**Risk pinnaveele:** Puudub  
**Risk üleujutusale:** Puudub  
**Risk elutsooni õhule:** Puudub  
**Risk kaitsealustele liikidele:** Puudub  
**Risk inimesele:** Puudub

### **Järeldused**

#### **Märkused:**

#### **Järeldused:**

Likvideeritud 1997.a, põhjavees võib veel kütusejääke olla. Ümberringi asustatus puudub.