

PESTITSIIDILADU LAABI KÜLAS

Kood (vana): 196-01
Kood: JRA0000173

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Harju maakond
Omavalitsus: Harku vald
Asustusüksus: Laabi küla
Aadress: Õispuu

Kaardilink:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGIS?app_id=UU82&user_id=at&punkt=530924,6586435&zoom=1000&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs välistatud

Tsoon: Tööstustsoon

Ümbruskonna asustus:

Põhjas, lõunas, idas ümbritsetud tootmismaaga, läänes maatulundusmaa.

Objekti kasutus praegusel Tegevused puuduvad

ajal:

Seisund: Suures osas likvideeritud

Reostuse liik: Lahtised jäägid

Reostuse Kohalik

Objekti 3

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: Aska Investeeringud OÜ

E-mail: aso@askapaber.ee

Telefon 5057748

Aadress: N/A

Omaniku liik: Juriidiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Endine Ranna sovhoosi mürgiladu. Kokku leidus laos 6 erinevat pestitsiidi kogukaaluga 1,920 tonni. (OÜ

Kallaste mürgiladu)

Alal läbiviidud uuringud:

EcoPro inventariseerimine 1997. aastal.

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

2013. aasta anti Kestole üle foones olevad pestitsiidid kogusega 1253 kg. Tahked pakendatud jäätmed.

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Hoone ukSED suletud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): N/A

Reostuse maht (m3): N/A

Reostunud pinnase kogus (t): N/A

Reoained:

Pestitsiidid

Reoainete kontsentratsioon:

Andmed puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): 550

Elamu info:

EE02686134 Harku tee 63

Kaugus lähima 70

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

PRK0021088 rajatud 2005. aastal olmevee saamiseks. 42 m.

Kaugus lähima 420

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: 1094100_1 Harku

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Kaitsmata

põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus: Andmed puuduvad

Põhjaveekiht: Ordoviitsiumi-kambriumi

Joogivee kvaliteet: Andmed puuduvad
Pinnakate: < 1 m, moreen

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv: 0
Maapealsete mahutite kogumaht (m3): 0
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3): 0
Maapealsete mahutite seisukord: -
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord: -
Maa-aluste mahutite arv: 0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3): 0
Maa-aluste mahutite seisukord: -
Maa-aluste jäätmete kogus (m3): 0

Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:

Mahutid puuduvad

Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala: 0

Muude reostunud ehitiste 1

Ohtlike ainete maht ehitistes: 0

Reostuskolle Täpsustatakse pinnaseuuringutega

Objekti lühikirjeldus:

Hoone koosneb kolmest ruumist, millest kahes on põrandal lahtiselt pestitsiidide jäägid hinnanguliselt 50 kg.
Tugev lõhn kahes põhjapoolses ruumis ning hoone taga. Betoonpõrand on terve, pragudeta. Pinnase reostus

hoone kontuuri all ja lähiümbruses tuleb selgitada täiendavate uuringutega. **Risk**

Risk joogiveele: Puudub

Risk põhjaveele: Väike

Risk pinnaveele: Puudub

Risk üleujutusale: Puudub

Risk elutsooni õhule: Puudub

Risk kaitsealustele liikidele: Puudub

Risk inimesele: Puudub

Järeldused

Märkused:

Hetkel ei ole kasutuses. Alal kehtestatud 2012. a-l Juhani 5 ja Õispuu DP, millega kavandatud sinna tootmis- ja ärimaa.

Järeldused:

Hoone likvideerimisel tuleb kontrollida pinnase pestitsiidide sisaldust.