

ENDINE VÄETISELADU KURNA KÜLAS

Kood (vana): 196-02
Kood: JRA0000174

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Harju maakond
Omavalitsus: Rae vald
Asustusüksus: Kurna küla
Aadress: Sepa

Kaardiink:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU82&punkt=547550,6577684&zoom=1000.00000000559&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs piiratud

Tsoon: Tööstustsoon

Ümbruskonna asustus:

Objektist loodes asub Maxima logistikakeskus, põhjas tootmismaa, muus osas maatulundusmaa.

Objekti kasutus praegusel Muu tegevus

ajal:

Seisund: Likvideeritud

Reostuse liik: Puudub

Reostuse Kohalik

Objekti A

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: Marko Kooskora

E-mail: marko@kiilto.ee

Telefon 5082932

Aadress: N/A

Omaniku liik: Füüsiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Hoones hoiti kolhoosi ajal väetiseid

Alal läbiviidud uuringud:

Puuduvad

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

Väetised on likvideeritud

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): 0

Reostuse maht (m3): 0

Reostunud pinnase kogus (t): 0

Reoained:

Puuduvad

Reoainete kontsentratsioon:

Puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): 300

Elamu info:

EE02723519 Mõisaküla tn 27

Kaugus lähima 300

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

PRK0015777 sügavusega 52,4 m, filter 27,5 - 52,4 m. Siluri-Ordoviitsiumi ühendatud põhjaveekogum

Kaugus lähima 2100

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: 1093100_1 Kurna

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Nõrgalt kaitstud

põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus: Andmed puuduvad

Põhjaveekiht:

Joogivee kvaliteet: Andmed puuduvad

Pinnakate: Puurkaev PRK0015777 geoloogilise läbilõike järgi moodustab pinnakatte 6 m tusedune moreenikiht

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv:	0
Maapealsete mahutite kogumaht (m3):	0
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3):	0
Maapealsete mahutite seisukord:	-
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord:	-
Maa-aluste mahutite arv:	0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3):	0
Maa-aluste mahutite seisukord:	-
Maa-aluste jäätmete kogus (m3):	0

Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:

Mahutid puuduvad

Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala:	0
Muude reostunud ehitiste	0
Ohtlike ainete maht ehitistes:	0

Reostuskolle Puudub

Objekti lühikirjeldus:

Väetised on hoonest likvideeritud. Hoonet kasutatakse praegusel ajal laona.

Risk

Risk joogiveele:	Puudub
Risk põhjaveele:	Puudub
Risk pinnaveele:	Puudub
Risk üleujutusale:	Puudub
Risk elutsooni õhule:	Puudub
Risk kaitsealustele liikidele:	Puudub
Risk inimesele:	Puudub

Järeldused

Märkused:

Infokaart on täidetud vastavalt väetiselao omaniku andmetele. Välitöid ei sooritatud.

Järeldused:

Jääkreostus on hoonest likvideeritud, pinnase- ja põhjaveereostus puudub. Ettepanek kanda objekt arhiivi.