

# LUBJA KEMIKAALIDE LADU

**Kood (vana):** 196-03  
**Kood:** JRA0000175

## Põhiandmed

### Asukoht

**Maakond:** Harju maakond  
**Omaavalitsus:** Viimsi vald  
**Asustusüksus:** Lubja küla  
**Aadress:** Mäekünka tee 11,12,13,14

### Kaardiink:

[http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGIS?app\\_id=UU82&user\\_id=at&punkt=548388,6598564.7&zoom=1074.9992608421&LANG=1](http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGIS?app_id=UU82&user_id=at&punkt=548388,6598564.7&zoom=1074.9992608421&LANG=1)

**Ligipääs objektile:** Ligipääs piiratud

**Tsoon:** Elutsoon

### Ümbruskonna asustus:

Erinevatele omanikele kuuluv maatulundusmaa - mets ja vähevõsastunud tühermaa

**Objekti kasutus praegusel ajal:** Elamumaa

**Seisund:** Likvideeritud  
**Reostuse liik:** Pinnas, põhjavesi  
**Reostuse** Kohalik  
**Objekti** A

### kategooria:

### Maaomaniku andmed

**Maaomanik:** Erinevad eraomanikud  
**E-mail:** N/A  
**Telefon** N/A  
**Aadress:** N/A  
**Omaniku liik:** Füüsiline isik

### Objekti ajalugu

#### Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Endine NSVL sõjaväe kemikaalide ladu.

#### Alal läbiviidud uuringud:

Lubja kemikaalide lao keskkonnakahjustuste inventariseerimine 1993 AS EcoPro - prügimäed (vanametall), akud, laos 100 t tundmatut pulbrilist ainet. 1994. aasta saneerimistöoga täpsustati keskkonnaohtlike ainete kogust (metallvaatides PCB).

#### Alal seni teostatud likvideerimistööd:

1994 - EcoPro - keskkonnaohtlike jäätmete kogumine, utiliseerimine ja saastunud tiigi puhastamine jäätmetest. Likvideeriti akud ja PCB jäägid, kemikaalid, suitsupommid; puhastati territooriumil olnud tiik settest ja tasandati.

#### Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

### Reostuse info

#### Aruannete põhjal

**Reostunud ala pindala (ha):** 0

**Reostunud pinnase kogus (t):** 0

#### Reoained:

Puuduvad

#### Reoainete kontsentratsioon:

Puuduvad

**Kaugus lähima elamuni (m):** 0

#### Elamu info:

Endise kemikaalilao territooriumil paiknevad elamukrundid (Mäekünka tee1-14 ja Mäemetsa 2,4,6,8,10).

**Kaugus lähima joogiveekaevuni (m):** 220

#### joogiveekaevuni (m):

#### Kaevu info:

Alal on ühisveearustus. Lähim puurkaev PRK0000172 on konserveeritud. Sügavus 136 m, filter 92,6 - 136.

**Kaugus lähima pinnaveekoguni (m):** 2400

#### pinnaveekoguni (m):

**Kogumi kood:** EE\_5 Muuga-Tallinna-Kakumäe lahe rannikuvesi

**Maapinnalt 1. aluspõhjalise põhjavee kaitstus:** Nõrgalt kaitstud

#### põhjavee kaitstus:

**Põhjavee reostus:** Ei ole reostunud

**Põhjaveekiht:** Kambrium-vendi  
**Joogivee kvaliteet:** Hea  
**Pinnakate:** Liiv, munakad ja kruus. Pinnakatte paksus 3 m

### **Välitöö põhjal**

<b>Maapealsete mahutite arv:</b>	0
<b>Maapealsete mahutite kogumaht (m3):</b>	0
<b>Maapealsete jäätmete kogumaht (m3):</b>	0
<b>Maapealsete mahutite seisukord:</b>	-
<b>Maapealsete mahutite alusvannide seisukord:</b>	-
<b>Maa-aluste mahutite arv:</b>	0
<b>Maa-alused mahutite kogumaht (m3):</b>	0
<b>Maa-aluste mahutite seisukord:</b>	-
<b>Maa-aluste jäätmete kogus (m3):</b>	0
<b>Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:</b>	
Mahutid puuduvad	
<b>Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala:</b>	0
<b>Muude reostunud ehitiste</b>	0
<b>Ohtlike ainete maht ehitistes:</b>	0
<b>Reostuskolle</b>	Väheneb

### **Objekti lühikirjeldus:**

Endisel kemikaalide lao territooriumil paiknevad elamukrundid, mis on rajatud eelnevalt korrastatud maa-alale. Mingit reostust ei ole. Paiguti tõenäoliselt maapinnal lupja.

### **Risk**

<b>Risk joogiveele:</b>	Puudub
<b>Risk põhjaveele:</b>	Puudub
<b>Risk pinnaveele:</b>	Puudub
<b>Reostuse maht (m3):</b>	0
<b>Risk üleujutusale:</b>	Puudub
<b>Risk elutsooni õhule:</b>	Puudub
<b>Risk kaitsealustele liikidele:</b>	Puudub
<b>Risk inimesele:</b>	Puudub

### **Järeldused**

#### **Märkused:**

#### **Järeldused:**

Ettepanek on kanda Lubja kemikaalide ladu arhiivi.