

KOSTIVERE ENDINE TANKLA

Kood (vana): 196-04
Kood: JRA0000176

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Harju maakond
Omaavalitsus: Jõelähtme vald
Asustusüksus: Kostivere alevik
Aadress: Urke tn 13

Kaardiink:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU82&user_id=at&punkt=562400,6588870&zoom=1000.00000000093&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs pole piiratud

Tsoon: Tööstustsoon

Ümbruskonna asustus:

Maatulundusmaad (põllud), edelas tootmismaad

Objekti kasutus praegusel Tegevused puuduvad

ajal:

Seisund: Väheses osas likvideeritud

Reostuse liik: Pinnas, põhjavesi

Reostuse Kohalik

Objekti 4

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: Jõelähtme vald
E-mail: kristjan.poldaas@joelahtme.ee

Telefon 53 056 399

Aadress: N/A

Omaniku liik: Juriidiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Sovhoosiaegne vedelkütuse tankla, mille ühes hoones hoiti mürkkemikaale

Alal läbiviidud uuringud:

Puuduvad

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

Mürgid on kõrvaldatud, tankla mahutid ja seadmed demonteeritud

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): N/A

Reostuse maht (m3): N/A

Reostunud pinnase kogus (t): N/A

Reoained:

Naftasaadused, pestitsiidid

Reoainete kontsentratsioon:

Andmed puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): 250

Elamu info:

EE01098373 Urke tn 1

Kaugus lähima 0

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

Käänaku 2 asuv suurkaev katastri nr 11515, 35 m sügav, 5 m manteltoru

Kaugus lähima 300

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: 1087900_2 Jõelähtme_2

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Kaitsmata

põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus: Võimalik

Põhjaveekiht: Ordoviitsium

Joogivee kvaliteet: Andmed puuduvad

Pinnakate: Paksus 2 m, moreen

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv: 0
Maapealsete mahutite kogumaht (m3): 0
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3): 0
Maapealsete mahutite seisukord: -
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord: -
Maa-aluste mahutite arv: 0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3): 0
Maa-aluste mahutite seisukord: -
Maa-aluste jäätmete kogus (m3): 0
Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:

Mahutid puuduvad

Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala: 0

Muude reostunud ehitiste 0

Ohtlike ainete maht ehitistes: 0

Reostuskolle Stabiliseerunud

Objekti lühikirjeldus:

Mürkkemikaalid on hoonest kõrvaldatud, vaid iseloomulik hais on jäänud. Probleemiks võib hoopis olla alal asuv kunagine vedelkütuse tankla. Mahutid-seadmed on kõrvaldatud ja territoorium tugevasti umbrohtunud.

Maapinnal ilmselt enam reostusnähte ei ole. **Risk**

Risk joogiveele: Väike

Risk põhjaveele: Suur

Risk pinnaveele: Väike

Risk üleujutusale: Suur

Risk elutsooni õhule: Puudub

Risk kaitsealustele liikidele: Puudub

Risk inimesele: Puudub

Järeldused

Märkused:

Järeldused:

Pestitsiidid koristatud ja probleem lahendatud. Probleemaatiline on sovhoosiaegne vedelkütuse tankla, mille mahutid-seadmed demonteeritud, kuid alal võib olla pinnase ja põhjavee reostus. Vajab uurimist.