

LINTSI RAKETIBAAS

Kood (vana): 197-00
Kood: JRA0000177

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Harju maakond
Omavalitsus: Nissi vald
Asustusüksus: Siimika küla
Aadress: Lintsi linnak; Vindla
Kaardiink:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU82&user_id=at&punkt=506254,6554502&zoom=2000.00000000186&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs piiratud

Tsoon: Tööstustsoon

Ümbruskonna asustus:

Lähemal kui 2km asustus puudub; raketibaasi ümbritseb metsamaa

Objekti kasutus praegusel Muu tegevus

ajal:

Seisund: Likvideeritud

Reostuse liik: Pinnas

Reostuse Kohalik

Objekti A

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: Kaitseministeerium (Heddy Klasen)
E-mail: heddy.klasen@kaitseministeerium.ee
Telefon: 7170165
Aadress: Sakala 1
Omaniku liik: Juriidiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Endine Nõukogude Liidu raketiväeosa.

Alal läbiviidud uuringud:

Piirsalu raketiväeosa territooriumil sõjaväekahjustuste inventariseerimine 1994.

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

Hoonete likvideerimisega koos on likvideeritud ka vähene pinnasereostus.

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): 0

Reostuse maht (m3): 0

Reostunud pinnase kogus (t): 0

Reoained:

Puuduvad

Reoainete kontsentratsioon:

Puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m):

Elamu info:

1000 m raadiuses elamud puuduvad

Kaugus lähima 2000

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

Söödinurme talu kaev läänes. Andmed puuduvad;

Lähim keskkonnaregistris olev joogiveekaev PRK0023105 kirdes, sügavus 40 m, filter 20,8-40 m.

Kaugus lähima 2200

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: 1102100_1 Piirsalu

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Nõrgalt kaitstud

põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus: Andmed puuduvad

Põhjaveekiht: Siluri-Ordoviitsiumi

Joogivee kvaliteet: Andmed puuduvad
Pinnakate: Pinnakatte paksus 5 m: liiv, moreen

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv: 0
Maapealsete mahutite kogumaht (m3): 0
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3): 0
Maapealsete mahutite seisukord: -
Maaaluste mahutite alusvannide seisukord: -
Maa-aluste mahutite arv: 0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3): 0
Maa-aluste mahutite seisukord: -
Maa-aluste jäätmete kogus (m3): 0

Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:

Mahutid puuduvad
Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala: 0
Muude reostunud ehitiste 0
Ohtlike ainete maht ehitistes: 0
Reostuskolle Stabiliseerunud

Objekti lühikirjeldus:

Alal käivad ulatuslikud ehitustööd. Kunagised hooned, va angaarid, on likvideerideeritud. Ehitustööde käigus olulist pinnasereostust ei avastatud.

Risk

Risk joogiveele: Puudub
Risk põhjaveele: Puudub
Risk pinnaveele: Puudub
Risk üleujutusale: Puudub
Risk elutsooni õhule: Puudub
Risk kaitsealustele liikidele: Puudub
Risk inimesele: Puudub

Järeldused

Märkused:

Lintsi raketibaasi paraleelne nimetus on Piirsalu raketibaas II

Järeldused:

Objektil jääkreostus puudub. Ettepanek kanda objekt arhiivi.