

KURESSAARE AIA TN TEHNIKA VÄEOSA NR 25607

Kood (vana): 207-00
Kood: JRA0000179

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Saare maakond
Omavalitsus: Kuressaare linn
Asustusüksus: Kuressaare linn
Aadress: Ravila tn 37

Kaardiink:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGIS?app_id=UU82&user_id=at&punkt=410539,6458362&zoom=1000&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs pole piiratud

Tsoon: Elutsoon

Ümbruskonna asustus:

Alast idapoolse jääb rohumaad, kirdesse ja kagusse tööstushooned, kaugemale elamud.

Objekti kasutus praegusel Aritegevus

ajal:

Seisund: Likvideeritud

Reostuse liik: Pinnas

Reostuse Kohalik

Objekti 4

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: Koidu Lepistu

E-mail: N/A

Telefon 5117192

Aadress: Pärna tn 48

Omaniku liik: Füüsiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Alal asus kunagine NSVL sõjaväe tehnika väeosa.

Alal läbiviidud uuringud:

Inventariseerimine ning pinnaseuuringud (1994-1995 Geoloogiakeskus ja AS EcoPro).

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

1996-1998 Objekti reostunud pinnase väljakaevamine komposteerimine Ravila tn 37 (34901:005:0072) lõunas asuval platsil.

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): N/A

Reostuse maht (m3): N/A

Reostunud pinnase kogus (t): N/A

Reoained:

Nafta, mineraalõli

Reoainete kontsentratsioon:

Andmed puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): 75

Elamu info:

EE02721727 Palju tn 19

Kaugus lähima 250

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

Puurkaev olmevee saamiseks PRK0012974 sügavus 18 m, filter 11,5-18 m.

Kaugus lähima 250

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: 1164500_2 Põduste_2

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Kaitsmata

põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus: Ei ole reostunud

Põhjaveekiht: Siluri

Joogivee kvaliteet: Puhas
Pinnakate: Muld kuni 0,3 m, saviliivmoreen 0,3..1,5 m

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv: 0
Maapealsete mahutite kogumaht (m3): 0
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3): 0
Maapealsete mahutite seisukord: -
Maaaluste mahutite alusvannide seisukord: -
Maa-aluste mahutite arv: 0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3): 0
Maa-aluste mahutite seisukord: -
Maa-aluste jäätmete kogus (m3): 0

Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:

Mahutid on likvideeritud

Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala: 0
Muude reostunud ehitiste 0
Ohtlike ainete maht ehitistes: 0

Reostuskolle Stabiliseerunud

Objekti lühikirjeldus:

Alal toimub küttepude müük. Pinnas on puhastatud aastatel 1996-1998 aunades objekti lõunaosas asuval asfaltplatsil. Reostunud pinnas Ravila tn 37 maa-alal (34901:005:0072) on asendatud Kuressaare sadama süvendamismaterjaliga. Välivaatlusel reostust ega reostuskoldeid ei tuvastatud.

Risk

Risk joogiveele: Puudub
Risk põhjaveele: Puudub
Risk pinnaveele: Puudub
Risk üleujutusale: Puudub
Risk elutsooni õhule: Puudub
Risk kaitsealustele liikidele: Puudub
Risk inimesele: Puudub

Järeldused

Märkused:

Ala kohta on kehtestatud Ravila 23 DP. DP seletuskirjas on toodud, et Paju tn 15 ja Ravila tn 31 elamukruntidel tuleb tagada ohtlike ainete sisaldus alla määrukses toodud piirarvu elamumaal.

Järeldused:

Jääkreostusobjektii on reostunud pinnas puhastatud komposteerimise teel, väljakaevatud reostunud pinnas on ala valdaja sõnul asendatud. Puuduvad andmed pinnase reostustasemest pärast puhastustöid, mistõttu on tarvilik kooskõlastada planeeritud kaevetööd Keskkonnaametiga.