

SAARE NAFTATERMINAL

Kood (vana): 210-00
Kood: JRA0000180

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Saare maakond
Omavalitsus: Kuressaare linn
Asustusüksus: Kuressaare linn
Aadress: Roomassaare tee 6

Kaardilink:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU82&user_id=at&punkt=411992.9,6454781.6&zoom=1000&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs piiratud

Tsoon: Tööstustsoon

Ümbruskonna asustus:

Idas lennuväli, lõunas tööstushooned, edelas linna puhastusseadmed, läänes kadastik, põhjas mudakompostväljakud

Objekti kasutus praegusel Äritegevus

ajal:

Seisund: Likvideerimistööd teostatud ei ole
Reostuse liik: Pinnas, põhjavesi
Reostuse Kohalik
Objekti 4

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: AS Saare Kütus
E-mail: info@saarekytus.ee
Telefon: 4533866
Aadress: Roomassaare tee 6, 93815 Kuressaare
Omaniku liik: Juriidiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Saare naftaterminal rajati 1959. a aprillis. Selle mahutipargis hoiti kergeid kütuseid ja liiklusvahendite õlisid. On toimunud mitmeid avarisiid ja diiselkütuse mahuti põleng.

1980-ndate lõpus ja 1990-ndate alguses toimusid Roomassaare sadamasse ulatuvast 1 km pikkusest torujuhtmest kütusevargused, mille käigus lekkis sealt kütust maha.

Alal läbiviidud uuringud:

Puuduvad

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

Mahutitest jäägid kõrvaldatud ja need puhastatud. Õlimahutites 30 m³ jääke, milledest osa (TEP, TAP) veel kasutatavad

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Torujuhe on likvideeritud ja ala heakorrastatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): 3
Reostuse maht (m3): 100000
Reostunud pinnase kogus (t): N/A

Reoained:

Diiselkütus

Reoainete kontsentratsioon:

Andmed puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): N/A

Elamu info:

1000 m raadiuses elamud puuduvad

Kaugus lähima 95

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

Lõuna pool objektist asub puurkaev olmevee saamiseks: PRK0008661, sügavus 32 m; ida pool puurkaev olmevee saamiseks PRK0017782, sügavus 33,1 m

Kaugus lähima 300

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: EE_12 Liivi lahe rannikuvesi
Maapinnalt 1. aluspõhjalise Nõrgalt kaitstud
põhjavee kaitstus:
Põhjavee reostus: Võimalik, ülemises veekihi
Põhjaveekiht: Siluri
Joogivee kvaliteet: Normidele vastav
Pinnakate: Savillivmoreen kuni 4 m; edasi dolomiidistunud lubjakivid

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv: 43
Maapealsete mahutite kogumaht (m3): 17825
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3): 30
Maapealsete mahutite seisukord: Lekkekindel
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord: Lekkeohtlik
Maa-aluste mahutite arv: 0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3): 0
Maa-aluste mahutite seisukord: -
Maa-aluste jäätmete kogus (m3): 0
Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:
Ümbritsetud tuletokevõimega, pinnas, mahutite vahetus ümbruses asfalt
Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala: 0
Muude reostunud ehitiste 0
Ohtlike ainete maht ehitistes: 0
Reostuskolle Stabiliseerunud

Objekti lühikirjeldus:

Enamus mahuteid on tühjendatud ja kasutusest väljas. 4 x 2000 m³ on töökorras tühjad reservmahutid.
Osades õlimahutites 30 m³ jääke. Nende väljastuspumpla ümbruses on visuaalsed (diisel)kütuse laigud.

Risk

Risk joogiveele: Puudub
Risk põhjaveele: Väike
Risk pinnaveele: Väike
Risk ülejutusale: Puudub
Risk elutsooni ohule: Puudub
Risk kaitsealustele liikidele: Puudub
Risk inimesele: Väike

Järeldused

Märkused:

320 m läänes Kuressaare lahe hoiuala; KR ülejutusala

Järeldused:

Mahutipargis ja Roomassaare sadamasse kulgenud kütusetorustiku all võib esineda diiselkütuse reostust pinnases. Selle keskkonnariski suuruse saab tuvastada pinnase reostusuuringuga.