

MARIENTALI SÕJAVÄEOSA

Kood (vana): 213-00
Kood: JRA0000181

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Saare maakond
Omavalitsus: Kuressaare linn
Asustusüksus: -
Aadress: Sirge tn 8

Kaardiink:

http://xgis.maaamet.ee/XGIS/XGIS?app_id=UU82&user_id=at&punkt=412156,6457482&zoom=1000&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs pole piiratud

Tsoon: Tööstustsoon

Ümbruskonna asustus:

Elamu- ja tööstusmaa

Objekti kasutus praegusel Tegevused puuduvad

ajal:

Seisund: Likvideeritud

Reostuse liik: Pinnas

Reostuse Kohalik

Objekti 5

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: Kaasomandid (Kingisepad)

E-mail: N/A

Telefon: N/A

Aadress: N/A

Omaniku liik: Füüsiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Marientali sõjaväeosa kuulus piirivalvele. Sõjaväeosa alla kuulusid Sirge tn 2 ja Kaare tn asunud kasarmuhooned ning Kaare tn 8 asunud kauplusehoone. Lisaks kuulus sõjaväeosa alla Sirge tn 8 asunud helikopteri maandumisplats, kus on olnud ka mahutid.

Alal läbiviidud uuringud:

Puuduvad

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

Puuduvad

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): N/A

Reostuse maht (m3): N/A

Reostunud pinnase kogus (t): N/A

Reoained:

Naftasaadused

Reoainete kontsentratsioon:

Andmed puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): 100

Elamu info:

ME01047601 Kaare tn 8

Kaugus lähima 280

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

Ümbritsevatele elamutele on tagatud tsentraalne veevarustus. Siluri veekihtide 25m sügavune puurkaev 12724 läänes, veevõtt toimub sügavusest 6-25m

Kaugus lähima 1700

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: EE_12 Liivi lahe rannikuvesi

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Kaitsmata

põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus: Andmed puuduvad
Põhjaveekiht: Siluri
Joogivee kvaliteet: Andmed puuduvad
Pinnakate: Kuni 1 m moreen

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv: 0
Maapealsete mahutite kogumaht (m3): 0
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3): 0
Maapealsete mahutite seisukord: -
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord: -
Maa-aluste mahutite arv: 0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3): 0
Maa-aluste mahutite seisukord: -
Maa-aluste jäätmete kogus (m3): 0

Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:

Mahutid puuduvad
Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala: 0
Muude reostunud ehitiste 0
Ohtlike ainete maht ehitistes: 0
Reostuskolle Stabiliseerunud

Objekti lühikirjeldus:

Objektil puuduvad mahutid, hooned on lagunenud, reostuskolded puuduvad.

Risk

Risk joogiveele: Puudub
Risk põhjaveele: Puudub
Risk pinnaveele: Puudub
Risk üleujutusale: Puudub
Risk elutsooni õhule: Puudub
Risk kaitsealustele liikidele: Puudub
Risk inimesele: Puudub

Järeldused

Märkused:

Ala asub KR üleujutusohuga alal.

KOV-ist saadud koordinaadid viitasid esialgu Kaare tn 8 objektile (Omanik Mati Nõukas tel:5517464).

Järeldused:

Kütusehoidlas on hoitud kütuseid, kuid uuringuid pärast mahutite äraviimist ei ole tehtud. Pinnas võib olla vähesel määral reostunud naftasaadustega. Kaevetööd tuleb kooskõlastada Keskkonnaametiga. Uuringud pole tingimata vajalikud.