

AUTOBAASI TANKLA

Kood (vana): 214-00
Kood: JRA0000182

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Saare maakond
Omavalitsus: Kuressaare linn
Asustusüksus: -
Aadress: Kaare 2

Kaardiink:

http://xgis.maaamet.ee/XGIS/XGis?app_id=UU82&user_id=at&punkt=412048.4,6457949.1&zoom=1000&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs pole piiratud

Tsoon: Tööstustsoon

Ümbruskonna asustus:

Elamu- ja tööstusmaa

Objekti kasutus praegusel Tegevused puuduvad

ajal:

Seisund: Likvideeritud
Reostuse liik: Pinnas, põhjavesi
Reostuse kohalik
Objekti 5

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: OÜ Tarbus Kinnisvara
E-mail: info@tarbuskinnisvara.ee
Telefon: Nikolai Jakovets 5124136
Aadress: Ringtee tn 25 Tartu Tartumaa 50105
Omaniku liik: Juriidiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Kaare 2 ja lähiümbrus oli endine Saaremaa autobaasi maa-aluste mahutitega bensiinitankla. Tankimine toimus asfaltkatendiga platsilt, kus puudus õlijaakidega sadevee kanalisatsioon ja lokaalsed puhastusseadmed. 1990. a keskel tankla suleti ja mahutid demonteeriti.

Alal läbiviidud uuringud:

1991. a Kuressaare, Pihlta tee 20 põhjavee reostuse uuring (rajati neli manteltorudega kindlustatud 10...11,5 m sügavust ja päistega suletud veevaatluspuurauku).

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

Objekt on täielikult likvideeritud

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): N/A

Reostuse maht (m3): N/A

Reoained:

Naftasaadused

Reoainete kontsentratsioon:

Andmed puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): 40

Elamu info:

EE02685119 Pihlta tee 20, EE02740630 Pihlta tee 24

Kaugus lähima 50

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

Krundi lähedal PRK0008643 sügavus 30m. Ümbruskonna elamutel on tsentraalne veevarustus.

Kaugus lähima 1700

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: EE_12 Liivi lahe rannikuvesi

Maapinnalt 1. aluspõhjalse kaitmata

põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus: Andmed puuduvad

Põhjaveekiht: Siluri
Joogivee kvaliteet: Andmed puuduvad, piirkonnas on ühisveevarustus
Pinnakate: 0,2...0,5 m paksune veerstega muld või täitepinnas. 0,6...1,3 m saviliivmoreen

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv: 0
Maapealsete mahutite kogumaht (m3): 0
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3): 0
Maapealsete mahutite seisukord: -
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord: -
Maa-aluste mahutite arv: 0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3): 0
Maa-aluste mahutite seisukord: -
Maa-aluste jäätmete kogus (m3): 0
Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:
Mahutid puuduvad
Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala: 0
Muude reostunud ehitiste 0
Ohtlike ainete maht ehitistes: 0
Reostuskolle Stabiliseerunud
Objekti lühikirjeldus:
Objekt on täielikult likvideeritud.

Risk

Risk joogiveele: Puudub
Risk põhjaveele: Puudub
Risk pinnaveele: Puudub
Risk üleujutusale: Puudub
Reostunud pinnase kogus (t): N/A
Risk elutsooni õhule: Puudub
Risk kaitsealustele liikidele: Puudub
Risk inimesele: Puudub

Järeldused

Märkused:

Kaare 2 ja Pihlta tee 20 alale on algatatud detailplaneering eesmärgiga planeerida sinna multifunktsionaalne müra- ja lõhnavaba ettevõtlusala. KR üleujutusala

Järeldused:

Objekt on täielikult likvideeritud.