

KÄRLA EST-AGARI MASUUDIHOIDLA

Kood (vana): 216-00
Kood: JRA0000184

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Saare maakond
Omaavalitsus: Lääne-Saare vald
Asustusüksus: Kärla alevik
Aadress: Kooli tn 15

Kaardiink:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU82&user_id=at&punkt=397652.4,6465843.4&zoom=1000&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs piiratud

Tsoon: Tööstustsoon

Ümbruskonna asustus:

Mets ja idas biolodu

Objekti kasutus praegusel Äritegevus

ajal:

Seisund: Suures osas likvideeritud

Reostuse liik: Pinnas, põhjavesi

Reostuse Kohalik

Objekti 4

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: Est-Agar AS, Jaanus Kiil

E-mail: info@estagar.ee

Telefon 4542 201; 372 5041935

Aadress: Kooli tn 15, Kärla, Lääne-Saare vald, Saare mk.

Omaniku liik: Juriidiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

1974 a rajatud katlamaja masuudihoidla.

2001.a oktoobris avastati, et

sademetest tingitud kõrge pinnavee tõttu oli reostus hakanud levima sadevete kanalisatsiooni kaudu lähedal asuvasse kraavi.

Alal läbiviidud uuringud:

Puuduvad

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

Masuudipumpla likvideeris AS MASP 2002.a. Pumpla alune pinnas eemaldati.

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pumpla on likvideeritud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): N/A

Reostuse maht (m3): N/A

Reostunud pinnase kogus (t): N/A

Reoained:

Masuut, põlevkiviõli (?)

Reoainete kontsentratsioon:

Andmed puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): 260

Elamu info:

EE00803157 Kooli tn 22

Kaugus lähima 0

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

Krundi puurkaev olmevee saamiseks: agaritööstuse pk PRK0012521, sügavus 40m

Kaugus lähima 1000

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: 1165400_1 Kärla_1

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Kaitsmata

põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus: Võimalik, pindmisel veekihil
Põhjaveekiht: Siluri
Joogivee kvaliteet: Normidele vastav
Pinnakate: Saviliivmoreen kuni 2,5m; edasi lõheline dolomiit

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv: 3
Maapealsete mahutite kogumaht (m3): 3000
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3): 50
Maapealsete mahutite seisukord: Lekkekindel
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord: Lekkeohtlik
Maa-aluste mahutite arv: 0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3): 0
Maa-aluste mahutite seisukord: -
Maa-aluste jäätmete kogus (m3): 0

Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:

Ümbritsetud tuleohkevalliga, mille allosas betoonvooderdus, pragunenud betoonpõhi

Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala: 400

Muude reostunud ehitiste 0

Ohtlike ainete maht ehitistes: 10

Reostuskolle Stabiliseerunud

Objekti lühikirjeldus:

Kahes vanas mahutis mahutijäädgid. Ühe mahuti ümbruses vanni betoonpõhjal 2-3 cm paksune lagunenud masuudikiht.

Pumpla vundamendi vahel reostunud pinnas eemaldatud, kuid lammutatud hoone ümber ja laadimisväljakul ei ole puhastustööd tehtud **Risk**

Risk joogiveele: Puudub

Risk põhjaveele: Suur

Risk pinnaveele: Väike

Risk üleujutusale: Väike

Risk elutsooni õhule: Puudub

Risk kaitsealustele liikidele: Puudub

Risk inimesele: Väike

Järeldused

Märkused:

526 m asub Laasi hoiuala. Orhideede oluline kasvuala, loodude ja puiskarjamaade elupaigad.

Järeldused:

Pumpla on likvideeritud ja selle alt ka pinnast ära veetud, kuid ümbritsev pinnas võib olla naftasaadustega tugevasti reostunud, samuti põhjavesi. Vajab uuringut.