

TAGARANNA ÕHUTÕRJE JA RAKETIBAAS

Kood (vana): 218-00
Kood: JRA0000185

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Saare maakond
Omavalitsus: Mustjala vald
Asustusüksus: Tagaranna küla
Aadress: Mäemetsa

Kaardiink:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGIS?app_id=UU82&user_id=at&punkt=395843.1,6490226.9&zoom=1000&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs pole piiratud

Tsoon: Elutsoon

Ümbruskonna asustus:

Metsamaa

Objekti kasutus praegusel ajal: Tegevused puuduvad

Seisund: Likvideerimistööd teostatud ei ole

Reostuse liik: Pinnas

Reostuse kohalik

Objekti 5

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: Mustjala vallavalitsus

E-mail: vald@mustjala.ee

Telefon: 457 9630

Aadress: Alevi 13 Mustjala küla Mustjala vald 93601

Omaniku liik: Füüsiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Kunagine NSVL õhutõrje- ja raketibaas.

Alal läbiviidud uuringud:

Geoloogiakeskuse inventariseerimine 1994, mille käigus tuvastati pinnasereostus raskmetallidega katlamaja ümbruses, transpordiga seotud objektidel ning ühe stardiväljaku ees (5200 m²) Kütusega on reostunud pinnas mootorkütustelao ning autoparkla ümbruses (700 m²).

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

Puuduvad

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): 0,57

Reostuse maht (m³): N/A

Reostunud pinnase kogus (t): 6000

Reoained:

Mineraalõli, raskmetallid

Reoainete kontsentratsioon:

Foonilist taset ületati 1994. aasta uuringupunktides kuni 10 korda.

Kaugus lähima elamuni (m): 230

Elamu info:

EE01046405 Ranna

Kaugus lähima 460

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

PRK0015870, rajatud 2001 sügavus 15 m, filter 6,2 - 15 m.

Kaugus lähima 800

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: EE_10 Soela väina rannikuvesi

Maapinnalt 1. aluspõhjalse kaitsemata

põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus: Ei ole reostunud

Põhjaveekiht: Siluri-Ordoviitsiumi
Joogivee kvaliteet: Puhas
Pinnakate: Klibu kuni 1m

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv: 0
Maapealsete mahutite kogumaht (m3): 0
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3): 0
Maapealsete mahutite seisukord: -
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord: -
Maa-aluste mahutite arv: 1
Maa-alused mahutite kogumaht (m3): 0
Maa-aluste mahutite seisukord: -
Maa-aluste jäätmete kogus (m3): 0

Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:

Angaar varjendi juures asus maa-alune mahuti, mis oli täis olmeprügi (6490341;395748). Mahtu polnud võimalik hinnata.

Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala: 0
Muude reostunud ehitiste: 0
Ohtlike ainete maht ehitistes: 0
Reostuskolle: Stabiliseerunud

Objekti lühikirjeldus:

Alal asuvad lagunenenud hooned. Objektile on veetud olmeprügi. Kunagine puurkaev on tamponeeritud. Reostuskoldeid ei tuvastatud, pinnasereostust ei olnud võimalik hinnata.

Risk

Risk joogiveele: Puudub
Risk põhjaveele: Puudub
Risk pinnaveele: Puudub
Risk üleujutusale: Puudub
Risk elutsooni õhule: Puudub
Risk kaitsealustele liikidele: Puudub
Risk inimesele: Puudub

Järeldused

Märkused:

Järeldused:

Alal likvideerimistöid teostatud ei ole, välitöödel reostust ei täheldatud. Likvideerimistöid teostada ei ole vajalik, enne ala kasutuselevõttu tasuks aga teostada täiendavad pinnaseuuringud selgitamaks pinnase reostustase.