

VALJALA KATLAMAJA KÜTUSEHOIDLA

Kood (vana): 220-00
Kood: JRA0000186

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Saare maakond
Omaavalitsus: Valjala vald
Asustusüksus: Valjala alevik
Aadress: Kadaka tn 1

Kaardiink:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU82&user_id=at&punkt=429344.9,6475357.5&zoom=1000&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs piiratud

Tsoon: Tööstustsoon

Ümbruskonna asustus:

Elamumaa läänes ja kagus; põhjas reformimata riigimaa, lõunas ja idas kasutusest eramaad.

Objekti kasutus praegusel ajal: Tegevused puuduvad

Seisund: Likvideeritud
Reostuse liik: Pinnas, põhjavesi
Reostuse Kohalik
Objekti 4

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: Andres Maripuu
E-mail: N/A
Telefon 5118044
Aadress: N/A
Omaniku liik: Füüsiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Valjala aleviku tsentraalkatlamaja. 1996. a toimus katlamajas avari, mille tulemusena valgus masuuti kanalisatsiooni.

Alal läbiviidud uuringud:

Puuduvad

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

2002. a teostas likvideerimistööd AS Masp: masuudi jääkide eemaldamine mahutitest, jäätmete käitlus, mahutite puhastamine ja tükeldamine, pumpla seadmetiku, torustiku ja muude seadmete puhastamine ja demonteerimine, pumpla koristus ja põrandate puhastamine. Likvideeritud ohtlike jäätmete kogused: 26 t vedelat õlijäätmel, 6 t tahked õlijäätmel ja 31 t ohtlike ainete reostunud metall.

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): N/A
Reostuse maht (m3): N/A
Reostunud pinnase kogus (t): N/A
Reoained:

Masuut

Reoainete kontsentratsioon:

Andmed puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): 60

Elamu info:

EE00809890 Kadaka tn 4, ME01875557 Kaare tn 2

Kaugus lähima 60

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

Ümbritsevatele elamutele on tagatud tsentraalne veevarustus, kuid elanike sõnul seal ebakvaliteetne joogivesi ning tarbitakse vett salvkaevudest.

Kadaka tn 4 (Laane) salvkaevu sügavus 3,25 m;

Kaare tn 2 (Palmi) salvkaevu sügavus 4,25 m

Kaugus lähima 1300

pinnaveekoguni (m):
Kogumi kood: 1173500_1 Lõve
Maapinnalt 1. aluspõhjalise Nõrgalt kaitstud
põhjavee kaitstus:
Põhjavee reostus: Ei ole reostunud
Põhjaveekiht: Siluri
Joogivee kvaliteet: Kaebusi vee kvaliteedi kohta pole
Pinnakate: Muld kuni 0,3 m; saviliivmoreen 0,3...7 m

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv: 1
Maapealsete mahutite kogumaht (m3): 25
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3): 0
Maapealsete mahutite seisukord: Lekkekindel
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord: Lekkekindel
Maa-aluste mahutite arv: 0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3): 0
Maa-aluste mahutite seisukord: -
Maa-aluste jäätmete kogus (m3): 0

Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:

Maapealsed mahutid demonteeritud.
Üks 25 m3 mahuti on alles, tühi. Omaniku sõnul oli see kergkütusemahuti.

Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala: 0
Muude reostunud ehitiste 1
Ohtlike ainete maht ehitistes: 0
Reostuskolle Stabiliseerunud

Objekti lühikirjeldus:

Kütusehoidla on likvideeritud. Mahutid demonteeritud ja alusvannid täidetud killustikuga. Alusvannide juures üks 25 m3 mahuti, mis oli tühi. Alusvannide läheduses olevas pumpla hoones olid seadmed demonteeritud ja hoone jääkidest puhastatud, kuid hoones oli tunda masuudi haisu. Pumpla hoones oli põranda sees katmata Risk kaev, milles oli välisel vaatlusel vesi.

Risk joogiveele: Puudub
Risk põhjaveele: Puudub
Risk pinnaveele: Puudub
Risk üleujutusale: Puudub
Risk elutsooni õhule: Puudub
Risk kaitsealustele liikidele: Puudub
Risk inimesele: Puudub

Järeldused

Märkused:

Valjala alevikus asub ka teine katlamaja (KÜ 85801:001:0028), mis kunagi töötas kivisõega, praegu kasutatakse selle kütmisel põlevkiviõli. Kuulub koolimaja territooriumile.

Järeldused:

Jääkreostuskolded on likvideeritud, kuid jääkreostuseks võib pidada ka vanu lagunevaid hooneid ja mahutite alusvanne. Hoonete ja mahutialuste likvideerimiseks vajalikud kaevetööd tuleb kooskõlastada kohaliku keskkonnaametiga. Vajadusel tuleb teha pinnaseuuring.