

DEJEVO (KARUJÄRVE) RAKETIBAAS

Kood (vana): 221-00
Kood: JRA0000187

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Saare maakond
Omavalitsus: Kihelkonna vald
Asustusüksus: Karujärve küla
Aadress: Karujärve

Kaardiink:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGIS?app_id=UU82&user_id=at&punkt=395464.3,6474536&zoom=5000.00000000012&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs pole piiratud

Tsoon: Elutsoon

Ümbruskonna asustus:

Metsamaa

Objekti kasutus praegusel Muu tegevus

ajal:

Seisund: Likvideeritud

Reostuse liik: Pinnas

Reostuse Kohalik

Objekti 5

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: RMK Saaremaa metskond. Metsaülem Marko Trave

E-mail: rmk@rmk.ee

Telefon 676 7791, 506 1791

Aadress: Toompuiestee 24, 10149 Tallinn

Omaniku liik: Juriidiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Kunagine NSVL sõjaväe raketibaas. Raketibaasi lääneosas asuvas raketitanklas toimus kõigi Saaremaal asunud raketide täitmine.

Alal läbiviidud uuringud:

Sõjaväeobjektide inventariseerimine, pinnase ja põhjavee uuringud AS Maves, AS EcoPro (1993-1996).

1995 tuvastas AS EcoPro uuringuga raketitankla (6474536;395464) territooriumil ca 2 ha suhteliselt madala kontsentratsiooniga samiiniireostus.

1996 AS Maves uuringuga tuvastati pinnasereostus autobaasi (6474577;394687) territooriumil.

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

1998 Kütusemahutite likvideerimine (Pesutehnika AS).

2003 Puurkaevu konserveerimine, mahutite ja 10m3 pinnasereostuse likvideerimine (Saare EPT).

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): 2,1

Reostuse maht (m3): N/A

Reostunud pinnase kogus (t): N/A

Reoained:

Samiin, naftasaadused

Reoainete kontsentratsioon:

Andmed puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): 855

Elamu info:

Järvemets-Jaani elamud Mudajärvest edelas

Kaugus lähima 700

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

PRK0000482 konserveeritud kaev, sügavus 80 m, filter 43-80 m.

Kaugus lähima 1800

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: 1169300_1 Kalja

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Keskmiselt kaitstud
põhjavee kaitstus:
Põhjavee reostus: Ei ole reostunud
Põhjaveekiht: Siluri
Joogivee kvaliteet: Puhas
Pinnakate: Pinnakatte paksus 19 m - segateraline liiv

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv: 0
Maapealsete mahutite kogumaht (m3): 0
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3): 0
Maapealsete mahutite seisukord: -
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord: -
Maa-aluste mahutite arv: 0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3): 0
Maa-aluste mahutite seisukord: -
Maa-aluste jäätmete kogus (m3): 0
Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:
Mahutid on likvideeritud
Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala: 0
Muude reostunud ehitiste 0
Ohtlike ainete maht ehitistes: 0
Reostuskolle Stabiliseerunud/Väheneb

Objekti lühikirjeldus:

Alal asunud sõjaväerajatised on enamuses likvideeritud. Ala on korrastatud spordi- ja vaba aja veetmiseks (talvel suusarajad). Reostuskolded puuduvad.

Risk

Risk joogiveele: Puudub
Risk põhjaveele: Puudub
Risk pinnaveele: Puudub
Risk üleujutusale: Puudub
Risk elutsooni õhule: Puudub
Risk kaitsealustele liikidele: Puudub
Risk inimesele: Puudub

Järeldused

Märkused:

Järeldused:

Jääkreostus on likvideeritud, reostuskolded puuduvad. Vastavalt samiiniireostuse hindamise tulemustele 1995. aastal (AS EcoPro), tasuks enne endise raketibaasi maa-ala kasutuselevõttu teostada täiendavad pinnase- ja põhjavee uuringud.