

TAGAVERE ENDINE KOLHOOSIAEGNE TANKLA

Kood (vana): 223-00
Kood: JRA0000188

Põhiandmed

Asukoht

Maakond: Saare maakond
Omavalitsus: Orissaare vald
Asustusüksus: Salu küla
Aadress: Töökoja

Kaardiink:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGIS?app_id=UU82&user_id=at&punkt=436143,6486557&zoom=1000&LANG=1

Ligipääs objektile: Ligipääs pole piiratud

Tsoon: Tööstustsoon

Ümbruskonna asustus:

Objektist läänes põld, idas ja kirdes laut ja töökojad.

Objekti kasutus praegusel Äritegevus

ajal:

Seisund: Suures osas likvideeritud

Reostuse liik: Lahtised jäägid

Reostuse Kohalik

Objekti 4

kategooria:

Maaomaniku andmed

Maaomanik: Rauni Põllumajanduse OÜ
E-mail: rauni@tt.ee
Telefon: 4528610, 56509101
Aadress: Tagavere küla, Orissaare vald
Omaniku liik: Füüsiline isik

Objekti ajalugu

Alal varem toimunud äri- ja tootmistegevus:

Kunagine kolhoosiaegne tankla 10 x 25 m3 mahutipargiga. Maapealsetes mahutites olevaid jääke kasutati 2014. aastani. 2012. aastal tankla renoveeriti ning kasutusse võeti vaid maa-alused mahutid.

Alal läbiviidud uuringud:

Puuduvad

Alal seni teostatud likvideerimistööd:

Mahutipargist on mahutid osaliselt likvideeritud

Reostuse leviku piiramiseks rakendatud leevendusmeetmed:

Pole rakendatud

Reostuse info

Aruannete põhjal

Reostunud ala pindala (ha): N/A

Reostuse maht (m3): N/A

Reostunud pinnase kogus (t): N/A

Reoained:

Naftasaadused

Reoainete kontsentratsioon:

Andmed puuduvad

Kaugus lähima elamuni (m): 200

Elamu info:

EE02015575 Uuesepa

Kaugus lähima 75

joogiveekaevuni (m):

Kaevu info:

Edelas PRK0012336, kuulub samuti Rauni POÜ-le. Rajatud 1972. aastal, 50m sügav, filter 21,7-50 m.

Kaugus lähima 1900

pinnaveekoguni (m):

Kogumi kood: 1173100_1 Lõhmuste

Maapinnalt 1. aluspõhjalise Kaitsmata

põhjavee kaitstus:

Põhjavee reostus: Ei ole reostunud

Põhjaveekiht: Siluri-Ordoviitsiumi

Joogivee kvaliteet: Puhas
Pinnakate: Lubjakivirähk kuni 1m, lubjakivi ja dolomiidistunud lubjakivi 1...35m

Välitöö põhjal

Maapealsete mahutite arv: 4
Maapealsete mahutite kogumaht (m3): 100
Maapealsete jäätmete kogumaht (m3): 4
Maapealsete mahutite seisukord: Lekkekindel
Maapealsete mahutite alusvannide seisukord: Lekkekindel
Maa-aluste mahutite arv: 0
Maa-alused mahutite kogumaht (m3): 0
Maa-aluste mahutite seisukord: -
Maa-aluste jäätmete kogus (m3): 0

Kõiki mahuteid puudutav lisainformatsioon:

Mahutipark ümbritsetud betoonplokkidest ääristega ja betoonpõhjaga vannis. Kolmes vannis asuvas mahutis on jäägid sees. Neljandas muruplatsil asuvas mahutis ei olnud võimalik jääkide kogust hinnata, mahuti on ilmselt pikemalt tööst väljas olnud.

Ohtlike jäätmetega kaetud maa-ala pindala: 0
Muude reostunud ehitiste: 0
Ohtlike ainete maht ehitistes: 0
Reostuskolle: Stabiliseerunud

Objekti lühikirjeldus:

Mahutipark on aiaga eraldatud. Mahutid asuvad maapinnast madalamas vannis. Kunagisest 10 mahutist on alles neli, millest kolm asuvad vannis, neljas territooriumi idapiiril murul. Vannis asuvatest mahutitest väljastati diiselkütust pumplas asuva tankuri kaudu. Pumpla betoonpõrand on õline. Hoonel on silikaattellisest seinad.

Risk joogiveele: Väike
Risk põhjaveele: Väike
Risk pinnaveele: Puudub
Risk ülejutusale: Puudub
Risk elutsooni õhule: Puudub
Risk kaitsealustele liikidele: Puudub
Risk inimesele: Puudub

Järeldused

Märkused:

Tankla on renoveeritud 2012.a, küttemahutid on kõik tankla all ja mahutavad 12 tonni. Maapealseid mahuteid enam ei kasutata.

Järeldused:

Objekt ei kujuta olulist riski keskkonnale. Mahutid tuleks likvideerida, mahutite alusel maa-alal teostada pinnaseuuringud, selgitamaks võimalik pinnasereostus.